

Liste der Ergänzungen zur Musterzulassung für Verkehrsflugzeuge

23.01.2014

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
Verkehrsflugzeuge:								
TA0001	-	1	Dornier Luftfahrt GmbH	2534	Dornier 328-100	Intensive Care Cabin Layout CN-00497	22.05.1997	-
TA0002	-	1	Gesellschaft für Flugzieldarstellung für Avcon Industries Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of Avcon Fins (Aft Body Strakes)	26.05.1997	ST00432WI
TA0003	-	1	Lufthansa Technik AG	2830	A300B4-603	Einbau TCAS	16.06.1997	-
TA0004	-	1	Sierra Industrie Inc.	2048	Cessna 500	Longwing Mod.	15.07.1997	SA2172NM
TA0005	-	1	Sierra Industrie Inc.	2048	Cessna 500	Gross Weight Increase	15.07.1997	SA2646NM
TA0006	-	1	Lufthansa Technik AG	2846	A312-131	Einbau einer TCAS-Anlage	21.07.1997	-
TA0007	-	1	Carl Aero GmbH	2048	Cessna 500	Triebwerke P&W JT15D-1A	25.07.1997	SA8176SW
TA0008	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230B	Cabin Conversion from Combi to All Pax Configuration	14.07.1997	-
TA0009	-	1	Carl Aero GmbH	2048	Cessna 500	SW Radom Quick Release Mechanism	26.08.1997	SA8437SW
TA0010	-	1	Carl Aero GmbH	2048	Cessna 500	Installation of Wing Tip Recognition Lights	26.08.1997	SA903NW
TA0011	-	1	Carl Aero GmbH	2048	Cessna 500	Installation of Transponder Identification Switch	26.08.1997	SA802NW
TA0012	-	1	Augsburg Airways GmbH	2848	DHC-8-100/-300	Oxygen Drop Down Installation	28.08.1997	SA96-44
TA0013	-	1	Jet Aviation GmbH, Düsseldorf	2513	Learjet 35A	Einbau eines Trimble 2101 I/O Navigationssystem	08.10.1997	ST00131DE-D
TA0013	-	2	Jet Aviation GmbH	2513	Learjet 35A	Ergänzung des 2101 I/O Approach, 2101 I/O Approach plus GPS	02.12.1998	ST00131DE-D
TA0014	-	1	E.I.S. Aircraft GmbH	2813	Fokker F27, Mk100/200/400/500/600	Entwicklung und Einbau neuer Floorpanels im Kabinenbereich	22.09.1997	-
TA0015	-	1	Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH	2830	A300 B2/B4	Pax to Freighter Conversion	25.11.1997	-
TA0015	-	2	Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH	2830	A300 B2/B4	Pax to Freighter Conversion	31.03.1998	-
TA0015	-	3	Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH	2830	A300 B2/B4	Pax to Freighter Conversion	11.02.1999	-
TA0015	-	4	Airbus Deutschland GmbH	2830	A300	P/F Conversion - Änderung des Firmennamens	18.10.2002	-
TA0016	-	1	Aerodata Flugmeßtechnik GmbH	2531	IAI 1125 Westwind ASTRA	Einbau eines Flight Inspection Equipment (FIE)	09.07.1998	-
TA0017	-	1	Aero Technic Flugplatz Baden-Baden	2813	F 27; Mk 500	Einbau eines zweiten Flugbegleiterpanels und eines CD- Players	17.11.1997	-
TA0018	-	1	Lufthansa Technik AG Hamburg	2850	A 340-311	Self-illuminating Floor Path Marking System	28.11.1997	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
LBA.21E2.TA0018	-	1	Lufthansa Technik	2850	A340-211/-212/-311/-312/-313	Erweiterung d. Installation eines Photolumineszenten Emergency Floor Path Marking System	26.06.2003	-
TA0018	-	2	Lufthansa Technik	2850	A340-300 MSN nach CR33-97/01M Amdt.1	Installation eines Photolumineszenten Emergency Floor Path Marking System	21.09.2001	-
LBA.21E2.TA0018	2004-4722	2	Lufthansa Technik	2850	A340-211/-212/-311/-312/-313	Erweiterung d. Installation eines Photolumineszenten Emergency Floor Path Marking System	05.05.2004	-
TA0018	-	3	Lufthansa Technik	2850	A340-212/-300 - MSN nach CR33-97/01M Amdt.2	Erweiterung d. Installation eines Photolumineszenten Emergency Floor Path Marking System	19.04.2002	-
TA0018	-	4	Lufthansa Technik	2850	A340-212/-300 - MSN nach CR33-97/01M Amdt.2	Erweiterung d. Installation eines Photolumineszenten Emergency Floor Path Marking System - Fehlerkorrektur	15.07.2002	-
TA0019	-	1	Contact Air Flugdienst GmbH 66131 Saarbrücken	2813	Fokker F27,Mk50	Modification of the KNS-660	10.12.1997	-
TA0020	-	1	Lufthansa Technik AG Hamburg	2832	Boeing 747 SP	VIP Cabin & System Modification	15.12.1997	-
TA0021	-	1	Lufthansa Technik AG Hamburg	2846	Airbus A 320- 211	Einbau TCAS	29.12.1997	-
TA0022	-	1	S.I.P.	2829	DC 9-81/82/83	Flight Management System/GPS CMA-900	13.01.1998	-
TA0023	-	1	Lufthansa Technik AG Hamburg	2832	Boeing 747- 230B und - 230F	Einbau TCAS	14.01.1998	-
TA0024	-	1	Jet Aviation AG Basel	2843	Mystere-Falcon 50	Kabinen-Modifikation	15.01.1998	-
TA0025	-	1	EMT	2511	Westwind 1124	Schleppwinde DWS-100	20.01.1998	-
TA0026	-	1	Learjet	2513	Learjet 35A	S/N 315 FMS Wulfsberg S/N 423	19.03.1998	-
TA0027	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 31/31A/ 35/35A/36/36A	Installation of an Electric-Driven Vapor Cycle air conditioning system	12.03.1998	ST093660SC
TA0027	-	2	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 31/31A/ 35/35A/36/36A	Installation of an Electric-Driven Vapor Cycle air conditioning system; Änderung der Bezugsdokumente	31.10.2001	ST093660SC
TA0028	-	1	Quelle-Flug	2513	Learjet 55C	Medical Console und Stretcher Installation	28.01.1998	ST00164WI
TA0028	-	2	Med Flight of MidAmerica, Inc.	2513	Learjet 55, 55C	Medical Console und Stretcher Installation; strukturelle Vorrichtung für den Einbau einer Konsole und Krankentrage	26.11.2001	ST00164WI
TA0029	-	1	Rockwell Collins Deutschland	2533	Beechjet 400 A	Modifizierung Collin Dual AMS-850, Single oder Dual Collins GPS-4000 oder Single CMA-764-2 sowie Modifizierung der Bildschirme	03.03.1998	ST00227WI-S
TA0030	-	1	EFS Aircraft Maintenance GmbH	2048	Cessna 550	Zulassung einer 3-er Sitzbank	17.02.1998	SA4054SW
TA0030	-	2	EFS Aircraft Maintenance GmbH	2048	Cessna 550, Cessna 560	Zulassung einer 3- er Sitzbank; Ergänzung auf Baureihe Cessna 560	17.01.2001	SA4054SW
TA0031	-	1	Jet Aviation GmbH	2531	IAI 1125 Astra	Universal Avionics UNS-1B FMS mit jeweils einem GPS-100 Sensor	27.02.1998	ST00480NY-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0031	-	2	Jet Aviation GmbH	2531	IAI 1125 West-wind Astra	Einbau von einem oder zwei Universal Avionics UNS-1B-FMS mit jeweils einem GPS-1000 Sensor Ausgabe 1: 27.02.1998	15.07.1998	ST00480NY-D
TA0032	-	1	Aero Dienst	2513	Learjet 31/31A;35/35A;36/36A	Airconditioning	gecancelt; siehe TA0027	ST09366SC
TA0033	-	1	Lifeport Inc.	2513	Learjet 55	Krankentragesystem „PLUS“	02.03.1998	ST00276SE
TA0033	-	2	Lifeport Inc.	2513	Learjet 55, Learjet 55C	Krankentragesystem „PLUS“	07.02.2003	ST00276SE
TA0034	-	1	Pats Inc.	2513	Learjet 60	APU TG-20-10C3 der Fa. Sundstrand	03.03.1998	ST00265NY
TA0035	-	1	Scandinavian Bellyloading Company AB	2823	B 737-700	Sliding Carpet Loading System; Swedish CAA TC, MSU 5B/92 Rev. 1	20.02.1998	MSU 5B/92 □ Rev. 1
TA0036	-	1	Carl Aero GmbH	2048	Cessna 500	Zulassung des „Avionic Master Switches“	10.03.1998	ST09109SC
TA0037	-	1	Aerospatiale	2847	ATR72-211-212	Mod.8201 Propeller	24.03.1998	-
TA0038	-	1	Concorde Battery Corp.	2507	BAe 125-800A, BAe 125-800B, Hawker 800XP	Installation einer Concorde Battery Model No. RG-390E;	24.04.1998	ST00415LA
TA0039	-	1	Rosen Product Development	2507	Bae 125-800A, Hawker 800XP	Installation eines Cockpit Sun Visor	24.04.1998	SA4147NM
TA0040	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Cabin Management and Audio/Video System	01.04.1998	ST00606WI
TA0041	-	1	Arkansas Aerospace Inc.	2507	Hawker 800XP	Installation of Interior and Avionics System	24.04.1998	-
TA0042	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Installation of an Allied Signal (Garrett) GTCP 36-150W Gas Turbine Auxiliary Power Unit (APU)	24.04.1998	-
TA0043	-	1	EFS Aircraft Maintenance GmbH	2048	Cessna S 550	3er Couch	15.04.1998	SA4054SW
TA0044	-	1	Jet Aviation Business Jets AG	2854	CL-600-2B16 und CL-604	Installation of a Fintop Antenna Radome	25.06.1998	ST00212NY
TA0045	-	1	Jet Aviation Business Jets AG	2854	CL-600-2B16	Installation eines Collins Avionics 2nd Radio Altimeter System	25.06.1998	ST00644CH
TA0046	-	1	Jet Aviation Business Jets AG	2854	CL-600-2B16	Installation eines Metric Altitude Display Selection (Höhenanzeige)	25.06.1998	ST00642CH
TA0047	-	1	Jet Aviation Business Jets AG	2854	CL-600-1A11, 2B16	Cockpit Sun Visor Intallation (Sonnenblende)	25.06.1998	SA2367NM
TA0048	-	1	Jet Aviation Business Jets AG	2854	CL-600-2B16	Installation of cockpit area modifications	25.06.1998	SA8135SW
TA0049	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau eines Rosemount Ice Detector Systems	16.04.1998	ST00112WI
TA0050	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau eines Ground Communication Radios	16.04.1998	ST00125WI
TA0051	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau eines Emergency Battery Rebus	16.04.1998	ST00314WI
TA0052	-	1	Scandinavian Bellyloading Company AB	2823	B 737-800	Sliding Carpet Loading System; Swedish CAA TC MSU 5B/92 Rev. 1	20.04.1998	MSU 5B/92 □ Rev. 1
TA0053	-	1	Aero Dienst	2513	Learjet 55	Dual Allied Signal Xls FMS	24.04.1998	ST00168DE-D
TA0054	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Logo light installation on lower surface of the horizontal stabilizer	24.04.1998	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0055	-	1	Jet Aviation	2854	CL 600-2B16	Inst. of Emerg. Lighting System	25.06.1998	SA1288GL
TA0056	-	1	Jet Aviation	2854	CL 600-2B16	Inst. of Whelen Flashing Anti-Coll. Light System	25.06.1998	ST481CH
TA0057	-	1	Jet Aviation	2854	CL 600-2B16	Inst. of Tail Flood Light Syst.	25.06.1998	SA5547SW
TA0058	-		Aero Dienst	2513	Learjet 55	Einbau UNS 1M Nav. Managem. Syst.	24.04.1998	SA7087NM
TA0059	-	1	Aero Dienst	2513	Learjet 55 B,C	DE/D UNS 1M Nav. Management Syst.	24.04.1998	ST00204
TA0060	-	1	GFD	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Flight Management System	28.04.1998	ST00228DE/D
TA0061	-	1	Augsburg Air-ways GmbH	2848	DHC-8-100+300	Single + Dual UNS-1C installation	28.04.1998	SA97-28
TA0061	-	2	Augsburg Airways GmbH	2848	DHC-8-201, 202, 311, -314	Single + Dual UNS-1C installation, Config. A, G, M	09.06.1999	SA97-28
TA0062	-	1	GFD	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Installation of wire harness and antennas	04.05.1998	ST00286DE/D
TA0063	-	1	Aero Technic	2513	F 27 Mk 50	FMS-Anlage; Allied Signal	02.04.1998	-
TA0064	-	1	GFD	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Special Missions Power, 9Kva, 3phase inverter, 2Kva 230Vac, 50 Hz inverter and 28Vdc power	06.05.1998	ST00284DE/D
TA0065	-	1	Dornier	2534	Dornier 328-100	f. TCAS II	11.11.1998	ST00028LB
TA0065	-	2	Dornier Luftfahrt GmbH	2534	DO 328-100, Mod. 10,20,30	Installation of a Honeywell TCAS II	06.10.1999	ST00028LB
TA0066	-	1	GFD	2513	Learjet 35A/36/36A	Installation of plugs in the place of windows and on the top of the airplane	06.05.1998	ST00585WI
TA0067	-	1	Lufthansa Bombardier	2513	Learjet 55	Basic RNAV UNS-1K	13.05.1998	ST00321DE-D
TA0068	-	1	Lufthansa Bombardier	2854	CL600-1A11	Basic RNAV UNS-1k	12.05.1998	ST00311DE-D
TA0069	-	1	GFD	2513	Learjet 35A	Meßträger für den Einsatz in der atmosph. Forschung	13.05.1998	-
TA0070	-	1	SkyTeam GmbH	2813	Fokker 27, Mk 500	Cargo Version „Class B“ für S/N 10434	11.08.1998	-
TA0071	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 24D	Trimble 2000 GPS zur Flächennavigation	30.09.1998	-
TA0072	-	1	Bombardier Inc.	2848	DHC-8-314	APU Installation für S/N 521 und 523	30.09.1998	-
TA0072	-	2	Bombardier Inc.	2848	DHC-8-314	APU Installation für S/N 503, 505, 521 und 523	10.02.1999	-
TA0073	-	1	Aero-Dienst GmbH	2507	BAe 125-1000B	Einbau eines Honeywell FMZ-2000 Flight Management Systems	30.09.1998	-
TA0074	-	1	Jet Aviation Basel	2513	Learjet 35A	GPWS Mk VII	08.10.1998	ST00678CH
TA0074	-	2	Jet Aviation Basel	2513	Learjet 35A	GPWS Mk VII, für alle Flz. 35A	11.02.1999	ST00678CH
TA0074	-	3	Jet Aviation Basel	2513	Learjet 35 und 35A	GPWS Mk VII, Erweiterung auf Baureihe Learjet 35	10.08.1999	ST00678CH
TA0074	-	4	Jet Aviation Basel	2513	Learjet 35/35A	GPWS Mk VII, Erweiterung auf Anwendung AFM Supplement Doc. No. 98WR1-201-05	17.12.1999	ST00678CH
TA0075	-	1	Deutsche BA	2823	B737-300	Honeywell TCAS II (2000)	02.10.1998	-
TA0076	-	1	Lufthansa Technik	2832	B747-430	Kabinenänderung	03.11.1998	-
TA0076	-	2	Lufthansa Technik	2832	B747-430	First & Business Class Modification, New Intercont Product.	25.01.2002	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0077	-	2	Lufthansa Technik	2832	B747-430	Neues Interkontprodukt (NIK) - Aufhebung einer Einschränkung	17.12.1998	-
TA0078	-	1	Lufthansa Technik	2832	B747-430	Modifizierung von „Combi“ in „All Passenger Aircraft“	05.11.1998	-
TA0079	-	1	Boeing Commercial Airplanes	2832	B747-430	Combi to Passenger One-Way Conversion	05.11.1998	(SB747-25-3130)
TA0079	-	2	Boeing Commercial Airplanes	2832	B747-430	Combi to Passenger One-Way Conversion	12.04.1999	(SB747-25-3130)
TA0080	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35A	Einbau AlliedSignal KLN 900 GPS-System	05.11.1998	-
TA0081	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-5K5	Aircraft Configuration into MALEV Configuration	17.12.1998	-
TA0082	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35, 35A	Einbau AlliedSignal Mark VII GPWS	16.11.1998	ST00678CH
TA0082	-	2	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35, 35A	Einbau AlliedSignal Mark VII GPWS mit und ohne Windshear Advisories	17.02.1999	ST00678CH
TA0083	-	1	Aero-Dienst	2513	Learjet 24, 24A/B/D/E/F, 25, 25B/C/D, 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A	Einbau einer Fußbodenheizung im Cockpit	20.05.1998	-
TA0083	-	2	Aero-Dienst	2513	Learjet 24, 24A/B/D/E/F, 25, 25B/C/D, 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A	Einbau einer Fußbodenheizung im Cockpit - (Korrektur)	20.05.1998	-
TA0084	-	1	Lufthansa Technik	2832	Boeing 747-230B	stand alone GPS/VHF	18.05.1998	-
TA0085	-	1	Learjet	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Einbau eines Collins AN/ARC-210 Military UHF/VHF/FM Communication System	29.05.1998	SA8071NM-D
TA0086	-	1	GFD	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Collins Avionic-Equipment Update	02.06.1998	ST00283DE-D
TA0087	-	1	EFS	2048	Cessna 500	Einbau von Passagiersitzen, die quer zur Flugrichtung ausgerichtet sind	03.06.1998	SA58RM SA4054SW
TA0088	-	1	WDL	2813	Fokker F27	B-RNAV, Einb.e.GPS-Systems	08.06.1998	-
TA0089	-	1	Learjet	2513	Learjet 55	Einbau GPWS	08.06.1998	ST00327DE-D
TA0090	-	1	GFD	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Third Audio System	09.06.1998	SA8096
TA0091	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Einbau eines B-RNAV (UNS 1K)	10.06.1998	-
TA0092	-	1	Flight Dynamics	2848	DHC-8-100/-200	Installation of HUD Guidance System (HGS) Model 2800	11.06.1998	-
TA0093	-	1	Jet Aviation Basel	2521	Falcon 10	Engineering Order EO 98WG2-346200 Flight Management System	11.06.1998	-
TA0094	-	1	Learjet	2513	Learjet 55	Einbau eines Dual UNS-1D FMS System	12.06.1998	ST00323DE-D
TA0095	-	1	Jet Aviation	2854	CL-600-2B16/604 (Variant)	Installation of Corporate Interior	25.06.1998	SA696GL
TA0096	-	1	Jet Aviation	2854	CL-600-2B16/604 (Variant)	P/N 600-34012-73/71 Modifikation	09.07.1998	SA589GL
TA0097	-	1	Aero Dienst	2513	Learjet 55 / 55C	Einbau einer Klimaanlage (alternativ zum ozongefährdenden Kühlmittel R12 wird das Mittel R134a eingesetzt)	25.06.1998	ST09485SC SA09478SC
TA0098	-	1	Learjet	2513	Learjet 60	Einbau eines KGS Electronics Static Inverters	26.06.1998	SA8112NM-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0099	-	1	Learjet	2513	Learjet 60	Einbau Emergency Locator Transmitter	29.06.1998	SA8113NM-D
TA0099	-	2	Learjet	2513	Learjet 60	Einbau Emergency Locator Transmitter	07.07.1998	SA8113NM-D
TA0100	-	1	Learjet	2513	Learjet 60	STC SA8105NM-D, Dual UNS-1C FMS	01.07.1998	SA8105NM-D
TA0101	-	1	Learjet	2513	Learjet 60	UL-600 Unilink System	01.07.1998	SA8106NM-D
TA0101	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau eines Universal Avionics UL-600/UL-601 Unilink-Systems	28.09.1999	SA8106NM-D
TA0102	-	1	Learjet	2513	Learjet 55	Installation Utility Bus Power System	06.07.1998	ST00328DE-D
TA0103	-	1	Aero-Dienst	2507	BAe 125-800A	Installation eines Sundstrand Mark VII Ground Proximity Warning System	09.07.1998	ST09041SC
TA0103	-	2	Aero-Dienst	2507	BAe 125-800A,BAe 125-800B	Installation eines Sundstrand Mark VII Ground Proximity Warning System	28.09.1998	ST09041SC
TA0104	-	1	Aero-Dienst	2507	BAe 125-800A	Installation eines Collins TCAS 94 TCAS II Systems	09.07.1998	SA8768SW
TA0104	-	2	Aero-Dienst	2507	BAe 125-800ABAe 125-800B	Installation eines Collins TCAS 94 TCAS II Systems	28.09.1998	SA8768SW
TA0104	-	3	Aero-Dienst	2507	BAe 125-800ABAe 125-800B	Ergänzung des TCAS II Systems	11.05.1999	SA8768SW
TA0105	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Einbau eines Collins Proline II Series 400 Radios u. eines Artex ELT 110-406	08.07.1998	ST00324 DE-D
TA0106	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Einbau eines Collins TCAS 94 TCAS II Systems	08.07.1998	ST00208DE-D
TA0107	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Einbau eines Collins five tube EFIS 85B	08.07.1998	ST00318DE-D
TA0108	-	1	Jet Aviation	2513	Learjet 35A	Installation of Flight Data Rec. F-1000	12.08.1998	-
TA0109	-	1	Jet Aviation	2513	Learjet 35A	Inst. of Cockpit Voice Rec. CVR-30B	04.08.1998	ST00564WI
TA0110	-	1	Jet Aviation	2513	Learjet 35A	Mod. of Medical Power Outlets	04.08.1998	ST00563WI
TA0111	-	1	Jet Aviation	2513	Learjet 35A	Inst. of GPWS MK VII	04.08.1998	-
TA0112	-	1	GFD	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Zulassung des Betriebes mit erhöhter Abflugmasse, erh. Max Zero Fuel Weight, erhöhter Landemasse, Unterflügelastbehältern, AVCON Fins u. wahlweise mit Autopilot FC-200 oder FC-200 mit Rosemount Static Probes oder Autopilot FC-530	13.07.1998	ST00564WI
TA0113	-	1	GFD	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Zulassung des Betriebes mit erhöhter Abflugmasse erh. max Zero Fuel Weight, erhöhter Landemasse, erhöhter Tankkapazität (extended tiptanks), Unterflügelastbehältern, AVCON Fins u. wahlweise mit Autopilot FC-200 oder FC-200 mit Rosemount Static Probes	13.07.1998	ST00563WI
TA0114	-	1	Lufthansa Bombardier Aviation Services	2854	CL-600-1A11	Inst. Honeywell AZ-800 Air Data Computer	24.07.1998	ST00263DE-D
TA0115	-	1	Life Port, Inc.	2513	Learjet 35	Einbau Ambulanzflugausrüstung	29.07.1998	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0116	-	1	GFD	2513	Learjet 35A/36A	Do-SK 6 Schleppkörpervariante „IRCM B&C“	27.07.1998	-
TA0116	-	2	GFD	2513	Learjet 35A/36A	Do-SK 6 Schleppkörpervariante „IRCM B&C“ Ausgabe 1: 27.07.1998	29.07.1998	-
TA0117	-	1	Lufthansa Technik	2830	A310-304	Traffic Collision Avoidance System	30.07.1998	-
TA0118	-	1	GFD	2513	Learjet 35A/36A	Installation einer Kontrolleinheit für Zieldarstellung (DATS-ATU)	07.08.1998	SA8102NM-D
TA0119	-	1	GFD	2513	Learjet 35A	Installation einer TACAN-Anlage AN/ARN-118(V)	10.08.1998	-
TA0120	-	1	Dornier Luftfahrt	2528	Cessna 650	Installation Dual GNS-1000	21.08.1998	-
TA0120	-	2	Dornier Luftfahrt	2528	Cessna 650	Installation Single GNS-1000; Änderung Bezugsdokument	21.08.1998	-
TA0120	-	3	Dornier Luftfahrt	2528	Cessna 650	Installation Single und Dual GNS-1000	23.02.2000	-
TA0121	-	1	EFS Aircraft Maintenance GmbH	2048	Cessna 500	Einbau eines Gepäckraums in den hinteren Rumpf	12.08.1998	SA2571CE
TA0122	-	1	Aero-Dienst	2513	Learjet 55, 55C, 60	Spectrum Aeromed Ambulanzausrüstung	18.08.1998	ST00856CH
TA0123	-	1	Lufthansa Technik	2850	A340-211,- 311, -313	Kabinenänderung, Sitzkonfiguration	24.08.1998	-
TA0124	-	1	Lufthansa Technik	2850	A340-211, -311, -313	Kabinenänderung, Intercont Product	24.08.1998	-
TA0125	-	1	Dornier Luftfahrt GmbH	2854	CL-600-1A11	Einbau eines GPS Trimble TNL 2101 Approach Plus	22.02.1999	-
TA0126	-	1	Jet Aviation AG Basel	2843	Mystere-Falcon 50	Installation Dual Flight Management Systems UNS-1CSP	09.09.1998	-
TA0127	-	1	Fairchild Dornier	2528	Cessna 650 (Citation III)	Fluggastitze gem. QS-VAPQ41-001/10/89	10.09.1998	-
TA0128	-	1	Fairchild Dornier	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A, 55	Krankenträgerstütz gem. Dornier Änderungsmeldung LJ-001	10.09.1998	-
TA0128	-	2	Dornier Luftfahrt	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A, 55	Krankenträgerstütz gem. Dornier Änderungsmeldung LJ-001 <i>Änderung Firmenname und Bezugsdokument</i>	02.10.1998	-
TA0129	-	1	Fairchild Dornier	2854	CL600-1A11	S/N 1029 Sonderausrüstung	10.09.1998	-
TA0130	-	1	Fairchild Dornier	2854	CL600-1A11	S/N 1070 Sonderausrüstung	10.09.1998	-
TA0131	-	1	Fairchild Dornier	2854	CL600-1A11	GPWS-Anlage	10.09.1998	-
TA0132	-	1	Dornier Luftfahrt GmbH	2048	Cessna 560	Upgrade von GNS-X of GNS-XLS	04.11.1999	-
TA0133	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau Cockpit Voice Recorder	29.09.1998	SA8127NM-D
TA0133	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau Cockpit Voice Recorder CVR-30A/30B	08.02.1999	SA8127NM-D
TA0134	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35, 35A	Einrüstung GPS System II Marrow 2101 NMC	16.11.1998	-
TA0135	-	1	Bombardier Aerospace	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Installation UNC UNS-1B FMS	30.11.1998	SA5460NM
TA0136	-	1	Bombardier Completion Centre	2854	CL-600-2B16	Installation of Navigation Lights Relocation	09.12.1998	SA8101NM-D
TA0137	-	1	Bombardier Completion Centre	2854	CL-600-2B16	Installation of Provisions for Head-up Guidance System	09.12.1998	ST00585LA

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0138	-	1	Field Aviation Company inc.	2848	DHC-8-100, -200, -300	Collins TCAS II Dual Mode-S Transponder Configuration A, B, C, D	09.12.1998	-
TA0138	-	2	Field Aviation Company inc.	2848	DHC-8-100, -200, -300	Collins TCAS II Dual Mode-S Transponder Configuration A, B, C, D plus E + F zusätzlich	20.05.1999	-
TA0138	-	3	Field Aviation Company inc.	2848	DHC-8-100, -200, -300	Collins TCAS II Dual Mode-S Transponder Configuration A, B, C, D, E, F plus G bis K (für DHC-8-100 Series only) zusätzlich	13.07.2000	-
TA0139	-	1	Bombardier Aerospace	2513	Learjet 60	Installation of Avionic Instruments 1200VA 115VAC/60Hz Inverter	09.12.1998	ST00359WI
TA0140	-	1	Bombardier Completion Centre	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Allied Signal EGPWS	14.12.1998	ST00614NY-D
TA0140	-	2	Bombardier Completion Centre	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Allied Signal EGPWS, (Limitation)	21.06.1999	ST00614NY-D
TA0141	-	1	Bombardier Completion Centre	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Interior and Avionics	14.12.1998	Q-LSA98-1007/D
TA0141	-	2	Bombardier Completion Centre	2854	CL-600-2B16 Variant CL-604	Installation von Inneneinrichtung und Avionik	20.09.1999	Q-LSA98-1007/D
TA0142	-	1	Scandinavian Bellyloading Company AB	2845	Boeing 757-200, -300	Frachtladesystem	03.02.1999	MSU 6/92
TA0143	-	1	BF Goodrich Aerospace	2832	B747-200	Fuel Quantity Indicating System	07.01.1999	STC0002BO
TA0144	-	1	TS Transport Services	2507	BAe 125-800B	Umrüstung der S/N 258094 von GNS 1000 FMS auf GNS-XLS	18.01.1999	SC0136A
TA0145	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Oxygen Installation - Passenger & Crew	19.01.1999	SA8082NM-D
TA0145	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Oxygen Installation - Passenger & Crew; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8082NM-D
TA0146	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Air Distribution System Interiors	19.01.1999	SA8085NM-D
TA0146	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Air Distribution System Interiors Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8085NM-D
TA0147	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Exterior Modification	19.01.1999	SA8086-NM-D
TA0147	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Exterior Modification; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8086-NM-D
TA0148	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Cabin 60Hz Power Converter (3.5KV A, 115V)	19.01.1999	SA8087NM-D
TA0148	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Cabin 60Hz Power Converter (3.5KV A, 115V); Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8087NM-D
TA0149	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Cabin/Galley Utility Bus Disconnect Switch;	19.01.1999	SA8088NM-D
TA0149	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Cabin/Galley Utility Bus Disconnect Switch; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8088NM-D
TA0150	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Aft Bay Storage Towbar and Maintenance Ladder	19.01.1999	SA8090NM-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0150	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Aft Bay Storage Towbar and Maintenance Ladder; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8090NM-D
TA0151	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Cabin Entertainment System	19.01.1999	SA8091NM-D
TA0151	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Cabin Entertainment System; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8091NM-D
TA0152	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Airstair Lighting Modification	19.01.1999	SA8092NM-D
TA0152	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Airstair Lighting Modification; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8092NM-D
TA0153	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Interior Shell;	19.01.1999	SA8103NM-D
TA0153	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Interior Shell; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8103NM-D
TA0154	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Strut and Stair Installation, APU Bay	19.01.1999	SA8104NM-D
TA0154	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Strut and Stair Installation, APU Bay; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8104NM-D
TA0154	1914	3	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Strut and Stair Installation, APU Bay	17.12.2003	SA8104NM-D
TA0155	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Quick Release Bulkheads FS542 & FS 587	19.01.1999	SA8107NM-D
TA0155	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Quick Release Bulkheads FS542 & FS 587, Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8107NM-D
TA0156	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Aircraft Emergency Lighting System	19.01.1999	SA8115NM-D
TA0157	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Complete Aircraft Interior, excluding Cabinets & Galley	19.01.1999	SA8125NM-D
TA0158	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Soundproofing	19.01.1999	SA8083NM-D
TA0158	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Soundproofing; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8083NM-D
TA0159	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Aft Baggage Compartment	19.01.1999	SA8081NM-D
TA0159	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Aft Baggage Compartment - Änderung Revisionsst. Master Drawing List	19.10.1999	SA8081NM-D
TA0159	-	3	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Aft Baggage Compartment; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8081NM-D
TA0160	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Aft Lavatory	19.01.1999	SA8080NM-D
TA0160	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Aft Lavatory; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8080NM-D
TA0161	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Aircraft Entry & Gallery Area	19.01.1999	SA8078NM-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0161	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Aircraft Entry & Gallery Area, Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8078NM-D
TA0162	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a 10 Gallon Water System Galley and Lavatory	19.01.1999	SA8084NM-D
TA0162	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a 10 Gallon Water System Galley and Lavatory; Änderung Revisionsstand Master Drawing List	20.10.1999	SA8084NM-D
TA0162	-	3	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a 10 Gallon Water System Galley and Lavatory; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8084NM-D
TA0163	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Cockpit	19.01.1999	SA8077NM-D
TA0163	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Interior Installation - Cockpit; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8077NM-D
TA0164	-	1	Aero Technic Vertriebs- und Service	2048	Cessna S 550	Installation Trimble 2101 I/O APPR PLUS	20.01.1999	---
TA0165	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of F.S. 353 Bulkhead with Magazine Rack	19.01.1999	SA8144NM-D
TA0165	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of F.S. 353 Bulkhead with Magazine Rack ; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8144NM-D
TA0166	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of LH Forward Wardrobe	19.01.1999	SA8141NM-D
TA0166	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of LH Forward Wardrobe; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8141NM-D
TA0167	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Armledge/Dado;	19.01.1999	SA8147NM-D
TA0167	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Armledge/Dado; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8147NM-D
TA0168	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Pull-out Tables	19.01.1999	SA8146-NM-D
TA0168	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Pull-out Tables; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8146-NM-D
TA0169	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Divan End Cabinets	19.01.1999	SA8143NM-D
TA0169	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Divan End Cabinets; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8143NM-D
TA0170	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Fairchild A200S Cockpit Voice Recorder in Place of a Fairchild A100S Cockpit Voice Recorder	19.01.1999	SA8137NM-D
TA0171	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Aft Lavatory	19.01.1999	SA8142NM-D
TA0171	-	2	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Aft Lavatory; Änderung der Revisionsstände	18.11.1999	SA8142NM-D
TA0172	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of galley	19.01.1999	ST00101WI
TA0173	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of entertainment cabinet	19.01.1999	ST00099WI
TA0174	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 55	B-RNAV Trimble TNL 2101 I/O Plus	27.01.1999	-
TA0175	-	1	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2830	A310-300	Umrüstung von Pax to Combi-MRT für GAF	19.03.1999	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0175	-	2	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-304 MSN 434, 484, 522 und 523	Umbau Pax in Multi Role Transporter für GAF - Aufnahme MSN 522 + 523	27.08.2001	-
TA0176	-	1	Lufthansa Technik	2830	A310-304	Kabinenänderung VIP-Ausführung für Katar Amiri Flight	18.11.1998	-
TA0177	-	1	LTU	2851	Boeing 767-3G5	Luftprobensammler CARIBIC	04.03.1999	-
TA0178	-	1	Cessna Aircraft	2048	Cessna 550Citation II	Dual Camera Pod	10.03.1999	SA1733CE
TA0179	-	1	Aircraft Wheel & Brake Division Parker Hannifin Corp.	2523	SD 3-30, SD 3-60	Installation Nose Wheel Conversion Kit 199-139	17.03.1999	SA910GL
TA0180	-	1	Empire Airlines	2523	SD 3-60	Installation aluminium window plugs	17.03.1999	ST00633SE
TA0181	-	1	Short Brothers	2523	SD 3-60	Installation of class E Cargo compartment	24.03.1999	ST290CH
TA0181	-	2	Short Brothers	2523	SD 3-60	Zusatz Feuerlöscher im Cargo compartment	13.04.1999	ST290CH
TA0182	-	1	Lufthansa Technik	2832	Boeing 747-230	First und Business Class Modification	13.01.1999	-
TA0182	-	2	Lufthansa Technik	2832	Boeing 747-230 B	First und Business Class Modification, Erweiterung auf die S/N 21643	15.03.2001	-
TA0183	-	1	Rockwell Collins	2523	SD 3-60-300 Variant 400	Installation of Collins TDR-94D Mode S Transponder	01.04.1999	SA2665CE
TA0184	-	1	Rockwell Collins	2523	SD 3-60-300 Variant 400	Installation of Collins Traffic Alert and Drawing Index Avoidance System (TCAS II)	01.04.1999	SA2669CE
TA0185	-	1	Hapag-Lloyd	2823	Boeing 737-400	Änderung des Kanalabstandes für VHF Comm von 25 kHz auf 8,33 kHz	06.04.1999	ST00526WI-D
TA0185	-	2	Hapag-Lloyd	2823	Boeing 737-400, -500	Änderung des Kanalabstandes für VHF Comm von 25 kHz auf 8,33 kHz; Partnummernkorrektur	31.05.1999	ST00526WI-D
TA0185	-	3	Deutsche BA Luftfahrtgesellschaft mbH	2823	Boeing 737-300, -400, -500	Änderung des Kanalabstandes für VHF Comm von 25 kHz auf 8,33 kHz; Erweiterung der Baureihe B737-300	29.06.1999	ST00526WI-D
TA0186	-	1	Aero-Dienst GmbH	2507	BAe 125-800B	Installation des Dual UNS-1K Navigation Management System mit GPS Interface	13.04.1999	-
TA0187	-	1	Advanced Aircraft Extinguishers Ltd.	2823	Boeing 737-200, -300, -500	Installation smoke detection and fire suppression system in lower cargo compartments	21.04.1999	-
TA0188	-	1	Bombardier Inc.	2848	DHC-8-201	APU Installation	26.04.1999	-
TA0188	-	2	Bombardier Inc.	2848	DHC-8-201	APU Installation	27.05.1999	-
TA0189	-	1	Learjet Inc.	2538	Learjet 45	Installation of an Air Show 400 Cabin Entertainment System	26.04.1999	T00008WI
TA0190	-	1	Lufthansa Technik	2832	Boeing 747-430	Modifizierung der GPWS-Anlage auf das Enhanced GPWS gem. LHT Engineering Bulletins 747-EB34-0161 und 747-EB34-0164	27.04.1999	-
TA0191	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-300, -500	Modifizierung des GPWS-Anlage auf das Enhanced GPWS	28.04.1999	ST00389SE

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0191	-	2	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-300/-500	Erweiterung der Installation des Enhanced GPWS	24.01.2000	ST00389SE
TA0192	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-300	Installation TCAS II	28.04.1999	-
TA0192	-	2	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-300	Installation TCAS II	15.09.1999	-
TA0193	-	1	Allied Signal	2513	Learjet 31, 31A	Installation of Allied Signal Digital Electronic Engine Control	06.05.1999	ST00703CH-D
TA0194	-	1	Allied Signal	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of Allied Signal Digital Electronic Engine Control	06.05.1999	ST00836CH-D
TA0194	-	2	Garrett Aviation Services	2513	Learjet 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A	Installation einer AlliedSignal Aerospace N1 Digital Electronic Engine Control (DEEC); <i>Erweiterung auf die Baureihen Learjet 31, 31A</i>	04.09.2003	ST00836CH-D
TA0195	-	1	Allied Signal	2513	Learjet 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A	Installation of Allied Signal Engines TFE731-2C;	06.05.1999	ST00835CH-D
TA0196	-	1	Lufthansa	2830	A300B4-603 MSN 411, 414, 546, 553, 618, 623	Einbau von Convertible Seats	21.05.1999	-
TA0197	-	1	Lufthansa	2830	A300B4-603 MSN 411, 414, 546, 553, 618, 623	Einbau non-electrical FPMS	21.05.1999	-
TA0198	-	1	LTU	2846	A320-232 MSN 530	Seat Layout 156Y Pax LTU-320-156-D01 mit non electrical FPMS	17.05.1999	-
TA0199	-	1	FedEx	2523	SD3-60-300	Installation Allied Signal KLN-90B GPS	21.05.1999	FAA Form 8110-3
TA0200	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2523	SD3-60-300	Installation of Honeywell Vertical Speed Indicator/Traffic Resolution Advisory (VSI/TRA) displays	27.05.1999	SA5208NM
TA0201	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2523	SD3-60-300	Installation of provisions for Honeywell TCAS/Mode S/VSI/TRA System	27.05.1999	SA4596NM-D
TA0202	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2523	SD3-60-300	Installation of Honeywell Mode S Transponder	27.05.1999	SA5207NM
TA0203	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2523	SD3-60-300	Installation of Honeywell TCAS II system	27.05.1999	SA5209NM
TA0204	-	1	DeHavilland Inc.	2848	DHC-8-100, -200, -300	Installation of modified support structure for APU; STA SA97-39	01.06.1999	SA97-39
TA0205	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a SATCOM System	31.05.1999	SA8074NM-D
TA0206	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an ARTEX ELT 110-406 ELT	31.05.1999	ST00331DE-D
TA0206	1915	2	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Artex 110-406/406 MHZ Emergency Locator Transmitter	17.12.2003	ST00331DE-D
TA0207	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a MagnaStar C2000 Digital Airborne	31.05.1999	SA8076NM-D
TA0208	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Allied Signal Enhanced Ground Proximity System without Terrain Awareness Display or Windshear	31.05.1999	SA8109NM-D
TA0209	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Provisions for the Flight Dynamics Head-Up Guidance System	31.05.1999	ST00585LA

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0210	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Cabin Page and Call System	02.06.1999	SA8089NM-D
TA0211	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a RH Forward Galley with Jumpseat	02.06.1999	SA8154NM-D
TA0212	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Storage Cabinet LH Aft	02.06.1999	SA8145NM-D
TA0213	-	1	Lufthansa Technik	2850	A340-211, A340-311	Einbau eines non-electrical FPMS in Verbindung mit der Quick Change version of Business/Tourist class	08.04.1999	-
TA0214	-	1	Fairchild Dornier	2534	Dornier 328-300	TCAS 2000 System	09.07.1999	-
TA0215	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation of Allied Signal Enhanced Ground Prox. Warning System	11.06.1999	ST00646WI
TA0216	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Collins VHF 422D Communications Radios	14.06.1999	ST00378DE-D
TA0217	-	1	Daimler Benz Aerospace	2846	A319-132 MSN 913	VIP-Umrüstung für Kharafi	30.06.1999	-
TA0217	-	2	DASA	2846	A319-132 MSN 913	VIP-Umrüstung für Kharafi - gewerblicher Verkehr	29.10.1999	-
TA0218	-	1	D.C. Aerospace	2523	SD-3-60-300	Installation of Supplemental Crew Oxygen System	29.06.1999	ST01917AT
TA0219	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	Installation Enhanced Ground Proximity Warning System	02.07.1999	-
TA0219	-	2	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	Installation Enhanced Ground Proximity Warning System	24.01.2000	-
TA0220	-	1	OLT Ostfriesische Lufttransport GmbH	2524	Saab SF 340A	Installation eines FMS/GPS-Systems, Universal UNS-1K g	02.07.1999	ST009384SC
TA0221	-	1	OLT Ostfriesische Lufttransport GmbH	2524	Saab SF 340A	Installation eines ACAS II Systems, Allied Signal CAS 67A	02.07.1999	ST00224 WI-D
TA0222	-	1	Superior Avionics	2528	Cessna 650 Citation III	Einbau des Fairchild Digital Flight Data Rec. F-800	06.07.1999	ST00672AT
TA0223	-	1	Flight Dynamics	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Provisions for the Flight Dynamics Head-Up Guidance System (HGS)	13.07.1999	ST00585LA
TA0224	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747 SP	Einbau eines Allied Signal RDR-4B predictive Windshear Detection and Avoidance Weather Radar System	15.07.1999	-
TA0225	-	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a TIA Air Coffee Brewer	08.12.1999	-
TA0226	-	1	LTU Lufttransport-Unternehmen	2849	A330-322 MSN 120, 127, 171	Kabinenlayout FCC - für 22 B und 323 Y Passagiere	02.12.1999	-
TA0226	-	2	LTU Lufttransport-Unternehmen	2849	A330-322/-243 MSN 120, 127, 171, 501	Kabinenlayout FCC - für 22 B und 323 Y Passagiere und Skypowersystem	29.11.2002	-
TA0227	-	1	Lufthansa Technik AG	2846	A320-211 mehrere MSN	Kabinenlayout Änderung auf 150 Pax	22.07.1999	-
TA0228	-	1	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2849	A330-223 MSN wie in EMZ angegeben	Kabinenlayout Änderung auf 196 Pax	13.01.2000	-
TA0228	-	2	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2849	A330-223 MSN wie in EMZ angegeben	Kabinenlayout Änderung auf 196 Pax (Änderung der betroffenen MSN)	17.03.2000	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0229	-	1	Duncan Aviation Inc.	2531	IAI Astra SPX	Installation of AlliedSignal Digital Flight Data Recorder	03.08.1999	ST00745WI
TA0230	-	1	Duncan Aviation Inc.	2531	IAI 1125 Westwind ASTRA	Installation of the Universal Avionics CVR-120 Cockpit Voice Recorder	03.08.1999	ST00742WI
TA0231	-	1	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2846	A320-232 MSN 886, 918, 1032, 1075	Installation VIP-Kit für Syrien - E.O. SYR037/98A	09.09.1999	-
TA0232	-	1	Aviation Center Cologne	2048	Cessna 500	Einbau Allied Signal GPS KLN 90 B	06.08.1999	-
TA0233	-	1	Augsburg Airways	2848	DHC-8-100, -200, -300	Einbau einer Flight Manual Stowage Box	18.08.1999	ST00886NY
TA0234	-	1	Bombardier Aerospace	2513	Learjet 60	Installation of Collins VHF-422C/D Comm System 8,33 kHz	18.08.1999	SA8131NM-D
TA0235	-	1	Aerodata Maintenance GmbH & Co.	2507	BAe 125-800B	Installation of a Rockwell International/Collins Commercial Avionics TCAS-94 Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS II)	21.10.1999	ST00197WI
TA0235	-	2	Aerodata Maintenance GmbH & Co.	2507	BAe 125-800B	Installation of a Rockwell International/Collins Commercial Avionics TCAS-94 Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS II); Software Change von 6.04 auf 7.0 und Ergänzung AFM Supplement	08.07.2002	ST00197WI
TA0236	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2538	Learjet 45	Honeywell Primus II VHF Communications Radios with 8.33 kHz Spacing	24.08.1999	ST00805WI
TA0237	-	1	Air Berlin	2823	Boeing 737-400	Installation AlliedSignal RTA-44D VHF Data Radio System and/or RTA 83B VHF Communications System	26.08.1999	-
TA0238	-	1	Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co.	2829	DC-9-83	Modification of Collins 618M-3/618M-4 VHF COMM Receiver Transmitter Installation to 618M-5 VHF COMM Receiver Transmitter	30.08.1999	-
TA0239	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230F	Aufhebung der Werknummernbeschränkung für Windeshear Detection	01.09.1999	-
TA0239	-	2	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230F, Boeing 747-230B	Windshear Detection Function	27.04.2000	-
TA0240	-	1	AeroTechnik Vertriebs- und Service GmbH	2048	Cessna S550	Einbau GPWS Allied Signal Mk VI	13.09.1999	-
TA0240	-	2	AeroTechnik Vertriebs- und Service GmbH	2048	Cessna S550, Cessna 550	Einbau GPWS Allied Signal Mk VI - Erweiterung auf Baureihe Cessna 550	26.02.2001	-
TA0241	-	1	Aerodata Flugmeßtechnik GmbH	2531	IAI 1125 Westwind ASTRA	JAR-OPS 1 Modification AJ25-2.01	15.09.1999	-
TA0242	-	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-1A11, CL-600-2B16/601-3A und 601-3R	Installation of a Loral F-1000 Flight Data Recorder	14.09.1999	ST00177DE-D
TA0243	-	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16	Installation of Allied Signal MK-V EGPWS	14.09.1999	ST00315DE-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0244	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-400	Installation TCAS II	15.09.1999	-
TA0245	-	1	Lufthansa Technik AG	FAA A16WE	Boeing 737-700 IGW MSN 30076	VIP-Kabineneinrüstung	05.10.1999	-
TA0245	-	2	Lufthansa Technik AG	FAA A16WE	Boeing 737-700 IGW MSN 30076	VIP-Kabineneinrüstung; Änderung der Ausgabe-Nrn. der Bezugsdokumente	07.10.1999	-
TA0245	-	3	Lufthansa Technik AG	FAA A16WE	Boeing 737-700 IGW MSN 30076	VIP-Kabineneinrüstung; Änderung der Ausgabe-Nrn. der Bezugsdokumente	21.10.1999	-
TA0245	-	4	Lufthansa Technik AG	FAA A16WE	Boeing 737-700 IGW MSN 30076	VIP-Kabineneinrüstung; Änderung der Ausgabe-Nrn. der Bezugsdokumente	10.04.2000	-
TA0246	-	1	Britannia Airways	2851	Boeing 767-304	Einbau von 8.33 kHz Channel spacing	30.09.1999	ST01685AT
TA0247	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2538	Learjet 45	Installation of Universal Avionics System Corporation UL-601 Unilink	30.09.1999	ST00387DE-D
TA0248	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation of 77 Cubic Feet Oxygen System	14.10.1999	ST00238WI
TA0249	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Installation Collins VHF-22C/D Comm System	18.10.1999	SA8148NM-D
TA0250	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A, Hawker 800XP	Installation of Universal CVR-30B Cockpit Voice Recorder	18.10.1999	ST09480SC
TA0251	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Installation of Honeywell Primus 880 Weather Radar	18.10.1999	ST09340SC
TA0252	-	1	Aerodata Maintenance GmbH & Co. KG	2048	Cessna 550, S/N 443	Einbau eines Allied Signal GPS Mk VI	18.10.1999	ST0157CH
TA0252	-	2	Aerodata Maintenance GmbH & Co. KG	2048	Cessna 550, W/N 443, Cessna 560, W/N 560-114	Einbau eines Allied Signal Ground Proximity Warning Systems Mark VI; Erweiterung auf die Baureihe Cessna 560, W/N 560-114	02.03.2001	ST0157CH
TA0253	-	1	Jet Aviation Düsseldorf	2513	Learjet 35/35A/55	Installation Collins COM Proline System II, 8.33 kHz	26.10.1999	ST00682WI-D
LBA.21E2.TA0254	-	1	Aerodata Flugmesstechnik GmbH	2534	Dornier 328-300	Allied Signal Stand-Alone GPS KLN900 Integration	25.10.1999	-
LBA.21E2.TA0254	-	2	Aerodata Flugmesstechnik GmbH	2534	Dornier 328-300	Allied Signal Stand-Alone GPS KLN900 Integration; Änd. AFM Supplement	17.08.2000	-
TA0255	-	1	I.F.I. GmbH bei Fachhochschule Aachen	2513	Learjet 35A	Installation des Luftprobensammlers APC01	05.11.1999	SA961CE
TA0256	-	1	Lufthansa Technik AG	2851	Boeing 767 (Condor)	Einbau eines Floor Proximity Emergency Escape Path Marking System	11.11.1999	-
TA0256	-	2	Lufthansa Technik AG	2851	Boeing 767-300	Einbau eines Self Illuminating Floor Path Marking Systems; Erweiterung auf die Serie 300	26.03.2001	-
TA0256	-	3	Lufthansa Technik AG	2851	Boeing 767-330	Einbau eines Self Illuminating Floor Path Marking Systems; Erweiterung auf die Serie 330; ersetzt die TA0256, Ausgabe 2	28.03.2001	-
TA0257	-	1	Lufthansa Technik	2846	A320-212 - MSN 774, 793, 809, 884, 894, 905, 957, 972	Einbau des CAIN-Systems (Condor Aircraft Integrated Net) Step 1	22.12.1999	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0257	-	2	Lufthansa Technik	2846	A320-212 - MSN 774, 793, 809, 884, 894, 905, 957, 972	Einbau des CAIN-Systems (Condor Aircraft Integrated Net) Step 1 - Verlängerung der Gültigkeit bis 31.12.00	14.06.2000	-
TA0258	-	1	Dornier Luftfahrt GmbH	2528	Cessna 650 Citation VII	Einbau eines Solid State Flight Data Recorders Fairchild F1000	19.11.1999	-
TA0259	-	1	Lufthansa Technik AG	2849	A330-322 MSN 120	Einbau eines Zonal Drying System	13.01.2000	Widerruf der EMZ mit Wirkung vom 31.01.2008 durch EASA Certification Information No. 2008-01 vom 13.02.2008
TA0260	-	1	Dornier Luftfahrt GmbH	2834	Dornier 328-300	Intensivpflege- Kabinenlayout	24.11.1999	-
TA0260	-	2	Dornier Luftfahrt GmbH	2834	Dornier 328-300	Intensivpflege- Kabinenlayout, Modifikation CN-F0231	25.08.2000	-
TA0261	-	1	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2830	A310-304 MSN 484	Installation GLARE Demonstrator Panel	03.12.1999	-
TA0262	-	1	AeroTechnik GmbH	2848	DHC 8-100, DHC 8-200, DHC 8-300	Installation of an Allied Signal CAS-67A TCAS II and dual MST-67A Mode S Transponders	06.04.2000	SA99-3
TA0263	-	1	FAS Maintenance GmbH	2510	Fan Jet Falcon	Installation einer neuen Bestuhlungskonfiguration	13.12.1999	ST00837WI
TA0264	-	1	FAS Maintenance GmbH	2510	Fan Jet Falcon	Installation eines neuen Passagier-Sauerstoff-systems	13.12.1999	ST00836WI
TA0265	-	1	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2846	A319-133, MSN 1053	Kabinenkonfiguration	15.12.1999	-
TA0266	-	1	Sky Team	2813	Fokker F27 Mk500	Pneumatic-Kompressoren Typ Hauden, Part. No. K966002	15.12.1999	SA1547GL
TA0267	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747SP-21	VIP Cabin Modification	18.11.1999	-
TA0268	-	1	Jet Aviation Basel	2843	Mystere-Falcon 900	Honeywell TCAS 2000 Installation	05.01.2000	ST00616WI
TA0269	-	1	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2846	A319-133 MSN 1053	Install Baggage Container for DaimlerChrysler Aviation	11.01.2000	-
TA0269	-	2	DaimlerChrysler Aerospace Airbus	2846	A319-133 MSN 1053	Einbau Baggage Container mit Klapptüren für Daimler Chrysler Aviation	27.01.2000	-
TA0270	-	1	Lufthansa Technik	2854	CL600-2B19	Einbau Zonal Drying System	24.01.2000	-
TA0271	-	1	Jet Aviation	2528	Cessna C 650	Install. GPWS	24.01.2000	-
TA0272	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of Forward LH Wardrobe with Jumpseat	02.02.2000	SA8116NM-D
TA0273	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Aerial View System (AVS) Video Camera System	02.02.2000	SA8140NM-D
TA0274	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-700IGW	Installation eines Kabinenlayouts (BBJ)	08.03.2000	-
TA0274	-	2	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-700IGW	Installation eines Kabinenlayouts (BBJ) in verschiedene A/C	30.05.2000	-
TA0275	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Partition Assembly with Door - F.S. 560 to F.S. 601	02.02.2000	SA8158NM-D
TA0276	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an Entertainment and Wardrobe Cabinet Installation	02.02.2000	SA8161NM-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0277	-	1	Bombardier Aerospace Learjet	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Securaplane 450 Security System	02.02.2000	SA8075NM-D
TA0278	-	1	TS-Transport Services GmbH	2507	BAe 125-800B	Umrüstung der BAe 125-800B, S/N 258094 auf Dual Mode S Transponder, ACAS II (Change 7) Traffic Collision Avoidance System and New RTU-4210 Radio Controller	03.02.2000	-
TA0279	-	1	Lufthansa Technik	2832	Boeing 747-430	Einbau Forward Looking Windshear Detection/Avoidance Weather Radar SystemWerknr.: 28284, 28285, 28286, 28287	08.02.2000	-
TA0280	-	1	Lufthansa Technik	2846	A319-115 MSN 1002 + 1157	Kabinenumbau A319-115 für MDDI	11.02.2000	-
TA0281	-	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Einbau eines Collins TCAS II Software Change 7.0	25.02.2000	ST00405DE-D
TA0282	-	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of an External Service Port Installation	25.02.2000	SA8121NM-D
TA0283	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230 B, Boeing 747-230 F	Einbau TCAS II - SW Change 7.0	26.05.2000	ST6270SC-T
TA0284	-	1	Raytheon Aerospace Inc.	2507	Hawker 800XP	Avionic Systems only for S/N 258450	29.03.2000	-
TA0284	-	2	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Avionic Systems only for S/N 258450 - Firmennamenänderung	08.05.2000	-
TA0285	-	1	Aero-Dienst GmbH	2048	Cessna 560 Citation V	Replacement of Allied Signal FMS-GNS-X by Universal UNS-1 Msp	24.02.2000	-
TA0286	-	1	Raytheon Aircraft Comp.	2507	Hawker 800XP	Installation of EGPWS	22.02.2000	ST09462SC
TA0287	-	1	Dornier Luftfahrt	2048	Cessna 560 Citation V	Installation Allied Signal GPWS Mk VI	24.02.2000	-
TA0288	-	1	Jet Aviation	2513	Learjet 55	Installation eines dualen Trimble 2101 I/O Approach Plus Systems	28.02.2000	-
TA0289	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Update software level of factory installed FMZ-2000 FMS to version 5.2	28.02.2000	-
TA0290	-	1	Aero Consulting Services	2848	DHC-8-100, DHC-8-200, DHC-8-300	Safety Catch Mechanism on the Rear Baggage Door	28.02.2000	-
TA0291	-	1	Aero Consulting Services	2848	DHC-8-100, DHC-8-200, DHC-8-300	Installation of a Crew Oxygen Servicing System	28.02.2000	-
TA0292	-	1	Aero Consulting Services	2848	DHC-8-100, DHC-8-200, DHC-8-300	Installation of a Ground Power Service Bus	28.02.2000	-
TA0293	-	1	FLY Fti	2846	A320-231 MSN 230, 338, 429, 437, 444, 476	Installation of Seat-layout 179/180 Paxe und Einbau SONY-Videomonitoren	06.03.2000	-
TA0294	-	1	Albert Mühlenberg Apparatebau GmbH & Co.	2854	CL-600-2B19	Installation Garderoben- schränke P/N 104119 und P/N 104119A	06.03.2000	-
TA0295	-	1	Albert Mühlenberg Apparatebau GmbH & Co.	2848	DHC-8-300	Zulassung Bordküchen P/N 106049()); DDP106049C, DDP106049D	07.03.2000	-
TA0296	-	1	Jet Aviation Basel	2846	A319CJ	A319 CJ für Rullers Flight Shariah	28.03.2000	-
TA0297	-	1	Raytheon Aerospace Inc.	2507	Hawker 800XP	Flight Data Recorder only for S/N 258450	29.03.2000	ST09537SC

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0297	-	2	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Flight Data Recorder only for S/N 258450 Firmennamenänderung	08.05.2000	ST09537SC
TA0297	-	3	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Flight Data Recorder	07.06.2001	ST09537SC
TA0298	-	1	Raytheon Aerospace Inc.	2507	Hawker 800XP	Cabin Interior only for S/N 258450	29.03.2000	ST09537SC
TA0298	-	2	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Cabin Interior only for S/N 258450 Firmennamenänderung	08.05.2000	ST09537SC
TA0298	-	3	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Cabin Interior	07.06.2001	ST09537SC
TA0299	-	1	AeroTechnik GmbH	2848	DHC 8-100	External Antenna Doubler Installation for S/N 153, 177, 225, 252	06.04.2000	C-LSA00-606/D
TA0299	-	2	AeroTechnik GmbH	2848	DHC 8-100, DHC-8-311	External Antenna Doubler Installation for S/N 153, 177, 225, 252; Erweiterung auf die Baureihe DHC-8-311	10.05.2001	C-LSA00-606/D
TA0300	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35A	Installation of Timble TNL 2101 I/O Approach / Approach Plus	18.04.2000	-
TA0301	-	1	AeroTechnik GmbH	2813	Fokker F27, Mk500	Installation of TNL 2101 I/O	13.04.2000	-
TA0302	-	1	Aerodata Flugmesstechnik GmbH	2862	Falcon 2000	SAT COM Aero-I Integration	13.04.2000	-
TA0303	-	1	LTU Lufttransport- Unternehmen, GmbH & Co. KG	2845	Boeing 757-2G5	Kabineneinrichtung gemäß EO Nr. B757-25-01-00	26.04.2000	-
TA0304	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-300, Boeing 737-400, Boeing 737-500	TCAS Change 7 (Software)	03.05.2000	-
TA0304	-	2	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-300, Boeing 737-400, Boeing 737-500	TCAS Change 7 (Software); Ergänzung von Bezugsdokumenten	27.03.2002	-
TA0305	-	1	Aero-Lloyd GmbH & Co. KG	2513	Learjet 24D	Stage III Noise Certificate	12.05.2000	-
TA0308	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	Installation of Predictive Windshear Weather Radar System	19.03.2001	-
TA0309	-	1	Lufthansa Technik	2832	Boeing 747-230B/F	Einbau der Quick Donning Masks Puritan Bennet (Sauerstoffmaske) P/N 174660-B5	30.06.2000	-
LBA.21E2.TA0310	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-700 IGW MSN 21961	VIP Cabin Completion	12.04.2001	-
LBA.21E2.TA0311	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-700IGW MSN 21961	Fin Top Antenna Complete Structural Provisions	12.04.2001	-
LBA.21E2.TA0311	-	2	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-700 IGW MSN 21961	Fin Top Antenna Complete Structural Provisions;	01.02.2002	-
TA0312	-	1	Lufthansa Technik	2846	A320-211/A321-131MSN lt. CP	Installation des TCAS II -SW Change 7.0	02.08.2000	-
TA0313	-	1	Jet Aviation Flugzeugwartung DUS	2048	Cessna 500	Avionic und Com. Upgrade	17.08.2000	-
TA0314	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau FMS, configuration 1	30.08.2000	SA8105NM-D
TA0315	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Einbau FMS, configuration 2	30.08.2000	SA8105NM-D
TA0316	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-700	Kabineneinrichtung und Systemkomplettierung	10.08.2000	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0316	-	2	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-700	Streichung der Non-Compliance, Dokumenten-Update	26.09.2000	-
TA0317	-	1	Phoenix Aerospace Inc.	2513	Learjet 35	Installation of Solid State Voltage Regulator Model BG-1010-24-7A	30.08.2000	ST00173WI
TA0318	-	1	Phoenix Aerospace Inc.	2513	Learjet 55	Installation of Solid State Voltage Regulator Model BG-1010-24-7A	30.08.2000	ST00537WI
TA0320	-	1	Flight Dynamics	2854	CL-600-2B16/604	Installation of the Flight Dynamics Head-Up Guidance System (HGS)	16.08.2000	ST00886LA
TA0321	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the Battery Installations	20.10.2000	SA8291SW-D
TA0322	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Installation of supplemental thrust reverser annunciator lights and an APU ON annunciator	31.08.2000	ST09324SC
TA0323	-	1	Hawker-Tech Services, Duncan Aviation	2507	BAe 125-1000B, BAe 125-800A, Hawker 800XP	Allied Signal Digital Flight Data Recorder System limited S/N 259008	20.09.2000	ST00749WI
TA0324	-	1	Lufthansa Technik	2830	A300B4-600 und A310-200/300 MSN gemäß CP	Installation des TCAS II - SW Change 7.0	05.09.2000	-
TA0325	-	1	INFLITE Engineering Services Ltd.	2852	BAe 146-200/-300	Activation of ACAS II	13.09.2000	-
TA0325	-	2	INFLITE Engineering Services Ltd.	2852	BAe 146-200/-300	Activation of ACAS II	11.10.2000	-
TA0326	-	1	Aerodata Maintenance	2048	Cessna 550, S/N 0443	GPS Navigationssystem KLN 900	13.09.2000	-
LBA.21N2.TA0327	-	1	Fairchild/Dornier Aircraft	2534	Dornier 328-300	Water System Modification Hot/cold	05.04.2001	SA09496AC
LBA.21NE2.TA0327	2116	3	Fairchild Aircraft Incorporated	2534	Dornier 328-300	Water System Modification Hot/cold, <i>Änderung des Firmennamens</i>	17.12.2003	SA09496AC
TA0328	-	1	Spectrum Aeromed Inc.	2507	BAe 125-1000B	Air Ambulance Conversion	27.09.2000	ST01248CH
TA0329	-	1	Duncan Aviation Inc.	2507	BAe 125-1000B	Allied Signal MK V Enhanced Ground Proximity Warning System	27.09.2000	ST00644WI
TA0330	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the Auxiliary Light Modifications	20.10.2000	SA8283SW-D
TA0331	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the Printed Board Installations	20.10.2000	SA8272SW-D
TA0332	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the APU Fault Panel Installation	20.10.2000	SA8271SW-D
TA0333	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the Feedthru Installations - Pressure Vessel	20.10.2000	SA82273SW-D
TA0334	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800 MSN 28177	Installation of Business Class seats	27.10.2000	-
TA0335	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the Automatic Cabin Electrical Lad Shed System	20.10.2000	SA8300SW-D
TA0336	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the Airborn Flight Information System	20.10.2000	SA8275SW-D
TA0337	-	1	Dassault Falcon Jet	2843	Falcon 900EX	Installation of the universal bracket attachments	20.10.2000	ST09716SC-D
TA0338	-	1	Aviation Partners Boeing	2823	Boeing 737-800	Partial Wing Retrofit Installtion	18.12.2000	ST00830SE
TA0339	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Emergency Exit Lighting System	01.12.2000	ST00159ICT

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0340	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Allied Signal Bendix King CAS 67 TCAS II Traffic Alert & Collision Avoidance System	01.12.2000	ST00346WI
TA0341	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Universal CVR-120 Cockpit Voice Recorder	01.12.2000	ST00761WI
TA0342	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Allied Signal MK VII EGPWS/Windshear System	01.12.2000	ST00786WI
TA0343	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	FDR L3 Comm FA2100	04.12.2000	MDL BAS 31010016
TA0344	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Dual Universal UNS-1C FMS	04.12.2000	MDL BAS 31010020
TA0345	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	ELT C406-2	04.12.2000	MDL BAS 31010007
TA0346	-	1	Lufthansa Technik	2850	A340-213 (RESA HZ-124)	Install Satellite Live Television + IFE Upgrade	02.11.2000	-
TA0347	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Innovative Solutions and Support (IS&S) Dual Altimeter/ADC System	21.12.2000	ST00913WI
TA0347	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Innovative Solutions and Support (IS&S) Dual Altimeter/ADC System; Erweiterung auf die Baureihen 35A, 36, 36A	19.03.2001	ST00913WI
TA0348	-	1	Lufthansa Technik AG	2845	Boeing 757-300	nicht elektrisches Floor Path Marking System	15.11.2000	-
TA0349	-	1	Precise Flight, Inc.	2854	CL-600-1A11CL-600-2B16	Precise Flight, Inc. Pulselite Control Unit in the Landing/Taxi Recognition Visual Control Light System	20.11.2000	SA2622NM
TA0350	-	1	Jet Aviation AG Basel	2510	Mystère-Falcon 20E-5	Umrüstung der Fan Jet Falcon Series E von General Electric CF 700-2D-2 auf Garrett TFE731-5BR Triebwerke. Die Umrüstung führt zur Baureihe Mystere-Falcon 20-E5.	23.04.2001	-
TA0350	-	2	Jet Aviation AG Basel	2510	Mystère-Falcon 20E-5	Umrüstung der Fan Jet Falcon Series E von General Electric CF 700-2D-2 auf Garrett TFE731-5BR Triebwerke. Die Umrüstung führt zur Baureihe Mystere-Falcon 20-E5; ersetzt den Anhang zum Kennblatt Nr. 2510/00007	25.07.2001	-
TA0351	-	1	Safe Flight Instrument Corporation	2854	CL-600-2B16	Safe Flight Angle of Attack Indicating System	14.12.2000	SA776NE
TA0352	-	1	Lufthansa Technik AG	2863	B777-200	VIP-Kabinenausrüstung	19.12.2000	-
TA0353	-	1	Britax Sell GmbH	2850	A340-311/-312/-313 MSN 036	Bordküchensystem A340-300	05.12.2000	-
TA0354	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Modification of a Honeywell EDZ-815 Electronic Flight Instrument System (EFIS) with Multifunction Display (MFD)	21.12.2000	ST31CH
TA0355	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Allied Signal Avionics Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS)	21.12.2000	ST00640CH

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0356	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Honeywell FMZ-2000 Flight Management System	21.12.2000	ST399CH
TA0357	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Honeywell Global Positioning System Sensor and dedicated GPS antenna	21.12.2000	SA1652GL
TA0358	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Honeywell TCZ-910 TCAS II system	21.12.2000	SA1677GL
TA0359	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Addition of in-line attenuators	21.12.2000	SA4998SW
TA0360	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Addition of APU Carbon Seal Oil Drain Ecology Canister Installation	21.12.2000	SA1513GL
TA0361	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Emergency Lighting System	21.12.2000	SA1288GL
TA0362	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Installation of passenger oxygen system and modification of crew oxygen system	21.12.2000	SA589GL
TA0363	-	1	Gulfstream Aerospace Corp.	2854	CL-600-2B16/601-3R	Install corporate interior	21.12.2000	SA696GL
TA0364	-	1	Lufthansa Technik AG	A20WE	Boeing 747 SP 31	Updating of Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS II)	21.12.2000	-
TA0365	-	1	Jet Aviation Flugzeugwartung GmbH, Kassel	2048	Cessna 550, Cessna 550S	Solid State Flight Data Recorder F1000	21.12.2000	-
TA0365	-	2	Jet Aviation Flugzeugwartung GmbH	2048	Cessna 550, Cessna 550S Cessna 560	Solid State Flight Data Recorder F1000	24.09.2002	-
TA0365	1421	3	Jet Aviation Flugzeugwartung GmbH	2048	Cessna 550, Cessna 550S, Cessna 560	Solid State Flight Data Recorder F1000; P/N 603-100-00, 703-1000-00, Dokumentation	02.12.2003	-
TA0366	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Dual Universal Avionics UNS-1B FMS	22.12.2000	ST00313DE-D
TA0367	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Global Wulfsberg Airborne Flight Information System in combination with Dual UNS FMS	28.12.2000	ST00141WI
TA0368	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation eines Precise Flight Pulsating Recognition and Landing Lights Systems	25.10.2001	SA8173NM-D
TA0369	-	1	Garrett Aviation Services	2510	Mystère-Falcon 20-E5, Mystère-Falcon 20-F5, Fan Jet Falcon Series D, E, F	Sundstrand Mark VI Ground Proximity Warning System	08.01.2001	ST112CH-D
TA0370	-	1	Garrett Aviation Services	2510	Mystère-Falcon 900	Dual Honeywell FMZ-2000 Flight Management System	11.01.2001	ST01202CH-D
TA0371	-	1	Field Aviation East Ltd.	2848	DHC-8-200, DHC-8-300	Upgrade of Propeller Balancing and Monitoring System	15.01.2001	SA00-2
LBA.21E2.TA0372	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-700/-800	Zonal Drying System	16.01.2001	-
LBA.21E2.TA0372	-	2 (Rev. 1)	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-700/-800	Zonal Drying System (Änderung der STC-Nr.)	12.02.2001	-
TA0373	-	1	Rosen Product Development Inc.	2854	CL-600-1A11,CL-600-2B16	Cockpit Sun Visor	18.01.2001	SA2367NM
TA0374	-	1	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Passenger Address System	18.01.2001	ST00911WI
TA0374	-	2	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Passenger Address System; Bezugsdokumente geändert	18.10.2001	ST00911WI
TA0375	-	1	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Rockwell Collins TRE-920 directional antenna	18.01.2001	ST00838WI

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0376	-	1	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Cabin Interior Arrangement	18.01.2001	ST00901WI
TA0376	-	2	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Cabin Interior Arrangement, Bezugsdokumente geändert	18.10.2001	ST00901WI
TA0377	-	1	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	B.F. Goodrich GH-3000 Electronic Standby Instrument System	18.01.2001	ST00936WI
TA0378	-	1	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Interior panels (headliner, sidewall, windowliner, etc.)	18.01.2001	ST00915WI
TA0379	-	1	Fairchild Dornier	2528	Cessna 650	Einbau GPWS MkVI - System	24.01.2001	-
TA0381	-	1	Atlas Air Service	2048	Cessna 500, 550, S550, 560	Erweiterung auf Cessna 550, S550, 560 (ersetzt Anhang Nr. 2048/0003)	06.02.2001	SA2698SW
TA0382	-	1	Britax Sell GmbH & Co. OHG	2845	Boeing 757-200	Entwicklung eines Bordküchenschrankes G1A	19.12.2001	-
TA0382	-	2	Britax Sell GmbH & Co. OHG	2845	Boeing 757-200	Entwicklung eines Bordküchenschrankes G1A; Neuausgabe Referenzdokument	06.03.2002	-
TA0383	-	1	EADS Airbus GmbH	2830	A310-200 + A310-300	Umrüstung P/F A310 - Erweiterung um A310-300 (ersetzt Anhang Nr. 2830/0007 Ausgabe 4)	09.02.2001	-
TA0383	-	2	EADS Airbus GmbH	2830	A310-200 + A310-300	Umrüstung P/F A310 - Erweiterung um Batch VI in FedEx Configuration (ersetzt Anhang Nr. 2830/0007 Ausgabe 4)	09.05.2001	-
TA0383	-	3	EADS Airbus GmbH	2830	A310-200 + A310-324	Umrüstung P/F A310 - Änderung der A310-324 in FedEx Configuration (ersetzt Anhang Nr. 2830/0007 Ausgabe 4)	24.10.2001	-
TA0383	-	4	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-200	Umrüstung P/F A310-200 - Einbau Dual GPS (ersetzt Anhang Nr. 2830/0007 Ausgabe 4)	17.04.2002	-
TA0383	-	5	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-200	Umrüstung P/F A310-200 - Einbau Dual GPS; <i>ETOPS Limitierung aufg. Oxygen Ausstattung</i>	10.03.2003	-
TA0383	-	6	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-200, -300 P/F	Umrüstung P/F A310-200 - Einbau Dual GPS; <i>Einführung FedEx Step 2</i>	09.07.2003	-
TA0383	-	7	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-200, -300 P/F	Umrüstung P/F A310-200 - Einbau Dual GPS; Einführung des Improved General Market Konzepts	24.07.2003	-
TA0383	2004-4654	8	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-200, -300 P/F	Umrüstung P/F A310-200 - Adaption of ST5 PtoF kit to ST7 - Installation of ACARS/IDC-900	03.05.2004	-
TA0383	2004-5324	9	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-200, -300 P/F	Umrüstung P/F A310-200 - Adaption of ST5 PtoF kit to ST7 - Installation of ACARS/IDC-900	17.05.2004	-
TA0385	-	1	Gulfstream Aerospace Corporation	2507	BAe 125-800A, Hawker 800XP	Mode S Diversity Transponder System	19.02.2001	SA1782GL
TA0386	-	1	Gulfstream Aerospace Corporation	2507	BAe 125-800A, Hawker 800XP	Honeywell EDZ-818 EFIS	19.02.2001	SA1781GL

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0387	-	1	Gulfstream Aerospace Corporation	2507	BAe 125-800A, Hawker 800XP	Honeywell TCAS II Traffic Alert & Collision Avoidance System	19.02.2001	SA1783GL
TA0388	-	1	DeVore Aviation Corp.	2507	BAe 125-800A, BAe 125-1000	Logo light on the lower surface of the horizontal stabilizer	21.02.2001	SA2927WE
TA0389	-	1	WDL Aviation GmbH & Co. KG	2813	Fokker F27 Mk 400, Fokker F27 Mk 600	Einrüstung ACAS II	22.02.2001	-
TA0390	-	1	Advanced Aircraft Extinguishers, Ltd.	2829	DC-9-83	Installation of a smoke detection and fire suppression system	14.03.2001	ST01455AT
TA0391	-	1	Aero Technik Vertriebs- und Service GmbH	2048	Cessna 550	Einbau eines COM/NAV/GPS Systems Garmin GNS 530, GNS 430	16.03.2001	-
TA0392	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Modification of landing gear override system	02.03.2001	SA3883SW
TA0393	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a supplemental Right Hand Ice Light	02.03.2001	SA5846SW
TA0394	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a Ground Power Unit Battery Charging System	02.03.2001	SA7549SW
TA0395	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a Segregated Weight on Wheels System	02.03.2001	SA7649SW
TA0396	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of EFIS System Master On/Off switches for Sperry Electronic Flight Instrument System EDZ-600 or Collins EFIS 85B(4)	02.03.2001	SA3539SW
TA0397	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Precise Pulselite Control Unit Model 2400-25-4-4	02.03.2001	SA3810SW
TA0398	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Installation of Dual Honeywell Primus II SRZ-850 Integrated Radio System	02.03.2001	SA3881SW
TA0399	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Radio Master Switch System for Sperry/Collins Dual Radio System	02.03.2001	SA4320SW
TA0400	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Teledyne Angle of Attack Indicating System	02.03.2001	SA5799SW
TA0401	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a Single SFENA H341AGM Standby Attitude Instrument	02.03.2001	SA5800SW
TA0402	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A, Hawker 800XP	Installation of two Supplemental Landing/Taxi Lights	02.03.2001	SA5805SW
TA0403	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of aft baggage avionics rack	02.03.2001	SA5807SW
TA0404	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of HF antenna coupler mounting	02.03.2001	SA5814SW
TA0405	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Install Avionics Rack, Wing Fairing	02.03.2001	SA5828SW
TA0406	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Dual Sperry AA-300 Radio Altimeter System	02.03.2001	SA5936SW
TA0407	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Dual Sperry ADZ-810 Air Data System	02.03.2001	SA5938SW

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0408	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Fuel Crossfeed/Transfer Annunciator	02.03.2001	SA7474SW
TA0409	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Instrument Power (26VAC) Monitoring System	02.03.2001	SA7475SW
TA0410	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Nose Compartment Radio Racks and Access Door	02.03.2001	SA7516SW
TA0411	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of CA-154 battery for back-up power to Flight Management System and Emergency Radio system	02.03.2001	SA7617SW
TA0412	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a Nose Ventilation System	02.03.2001	SA7618SW
TA0413	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Universal Navigation Model CVR-80 Cockpit Voice Recorder	02.03.2001	SA7730SW
TA0414	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Sperry DFZ-800 Digital Automatic Flight Control System with Dual Sperry AHZ-600 Heading and Attitude Reference or Dual Honeywell Laseref II's	02.03.2001	SA5937SW
TA0415	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Dual Sperry EDZ-817 EFIS with Primus 650 Weather Radar and optional LSZ-850 Lighting Sensor and optional Primus 870 Weather Radar	02.03.2001	SA7377SW
TA0416	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of an aft lavatory water system	02.03.2001	SA7851SW
TA0417	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a Cabin Air Distribution System	02.03.2001	SA7833SW
TA0418	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Life Line Tie Down Grommet Installation	02.03.2001	SA7553SW
TA0419	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a Pitot Static Drain Modification	02.03.2001	SA7513SW
TA0420	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of acoustical panel in ECU exhaust duct	02.03.2001	SA7489SW
TA0421	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of toilet ground servicing	02.03.2001	SA4324SW
TA0422	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Long Range Oxygen System	02.03.2001	SA2824SW
TA0423	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Observer's Jump Seat	02.03.2001	SA2710SW
TA0424	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of Dual Sperry FMZ-800 Flight Management Systems (FMS)	02.03.2001	SA3590SW
TA0425	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-300/400/500	TCAS II Installation including SW Version 7.0	20.03.2001	-
TA0426	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747SP	TCAS Upgrade to SW Version 7.0	12.03.2001	-
LBA.21E2.TA0427	-	1	Lufthansa Technik AG	2835	McDonnell Douglas MD-11, MD-11F	Installation of Sleeper Seat at Courier Module	23.03.2001	-
TA0428	-	1	Rockwell Collins, Inc.	2846	A320-231	Modifizierung der TCAS II Installation durch Software Change auf Version 7.0	22.03.2001	ST00881WI-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0429	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A, S/N 258178	Installation of a Quick Disconnect Mod for Aux. Hydraulic Ground Support Equipment	22.03.2001	SA7876SW
TA0430	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	BAe 125-800A	Installation of a Quick Disconnect Hydraulic Panel	22.03.2001	SA7644SW
TA0431	-	1	Lufthansa Technik	2848	DHC-8-201, -202, -311, -314	Einbau eines selbstleuchtenden „Floor Path Marking Systems“	08.04.2001	-
TA0432	-	1	LTU Lufttransport Unternehmen GmbH	2851	Boeing 767-300/ -767-3G5, -767-33A	Umrüstung des TCAS auf Minimum Operational Standard MOPS 7.0/TCAS Change 7.0	27.03.2001	-
TA0433	-	1	COMTEK Advanced Structures Ltd.	2848	DHC-8-102, -103, -106, -201, -202, -311, -314	Floor Panel Replacement	02.04.2001	SA95-26
TA0435	-	1	Aerotechnic GmbH	2813	Fokker F27, Mk200, Mk500, Mk600	Installation eines Honeywell ACAS II Systems	30.03.2001	ST01069LA
TA0435	-	2	Aero Technic GmbH	2813	Fokker F27, Mk200, Mk500,	Einrüstung eines ACAS Systems CAS 67A, Korrektur der Kennblatt-Nr.	04.04.2001	-
TA0436	-	1	LTU Lufttransport Unternehmen GmbH	2845	Boeing 757-2G5, 757-225	Umrüstung auf Honeywell TCAS II Software Change 7.0	30.03.2001	-
TA0437	-	1	Europe Aero Design	2813	Fokker F27	Validation of French STC	04.04.2001	GENE-SF-0011
TA0438	-	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Complete Custom Aircraft Interior	09.04.2001	SA8168NM-D
TA0438	-	2	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Änderung der Revisionsstände der Master Document Lists	18.04.2001	SA8168NM-D
TA0438	1913	3	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604 limited to S/N 5565	Installation of a Complete Custom Aircraft Interior	17.12.2003	SA8168NM-D
TA0439	-	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of a Collins I / 6000 Aero H Satcom System	09.04.2001	SA8169NM-D
TA0439	-	2	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Änderung der Revisionsstände der Master Document Lists	18.04.2001	SA8169NM-D
TA0440	-	1	Britax-Sell	2830	A300-600 MSN 554 und 560	Neues Bordküchensystem	26.04.2001	-
TA0441	-	1	EADS	2830	A300-600	P to F Conversion	18.12.2001	-
TA0441	-	2	Airbus Deutschland	2830	A300-600	P to F Conversion - Erweiterung um General Market Version	25.09.2002	-
TA0441	-	3	Airbus Deutschland	2830	A300-600	P to F Conversion - Erweiterung um General Market Version; Revision der AFM-, MMEL- u. FCOM-Supplements und der SMR	14.05.2003	-
TA0441	-	4	Airbus Deutschland GmbH	2830	A300B4-600/-600R	Umrüstung P/F Installation of an ACARS System	07.08.2003	-
TA0442	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation of EROS full face crew oxygen mask	26.04.2001	ST00374DE-D
TA0443	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation of Collins TCAS 4000 TCAS II system with dual Collins TDR-94D	26.04.2001	ST00408DE-D
TA0444	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation of Sennheiser Headsets	21.05.2001	ST00947WI-D

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0444	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation von Sennheiser Headsets	23.05.2001	ST00947WI-D
TA0445	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation of Universal Avionics Aero-I Satcom	21.05.2001	ST00962WI-D
TA0445	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Installation eines Universal Avionics Aero-I Satcom Systems	23.05.2001	ST00962WI-D
TA0446	-	1	Jet Aviation AG	2513	Learjet 55	CVR Installation	27.04.2001	23-70-01
TA0447	-	1	Jet Aviation AG	2513	Learjet 55	FDR Installation	27.04.2001	31-30-03
TA0448	-	1	Jet Aviation AG	2513	Learjet 55	EGPWS Installation	27.04.2001	34-44-02
TA0449	-	1	Jet Aviation AG	2513	Learjet 55	ELT Installation	27.04.2001	25-62-01
TA0450	-	1	Jet Aviation AG	2513	Learjet 55	Divan Installation	27.04.2001	Z 25-70-71
TA0451	-	1	Canard Aerospace Corporation	2829	DC9-83	Installation of DFDR expanded parameters	02.05.2001	ST01087CH
TA0452	-	1	Aviation Partners Boeing	2823	Boeing 737-800	Partial Wing Retrofit Installation Configuration 2 (wird ersetzt durch LBA.21NE1.TA0468)	10.05.2001	ST00830SE
TA0453	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35, 36, 35A, 36A	Installation of Sec. Collins DME-42	06.07.2001	-
TA0454	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35, 36, 35A, 36A	Installation of Honeywell Primus 660 Weather Radar System	06.07.2001	-
TA0454	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35, 36, 35A, 36A	Installation of Honeywell Primus 660 Weather Radar System; Ergänzung Betriebsanweisung AFM Supplement	16.07.2001	-
TA0455	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Installation of Universal FMS UNS-1K	06.07.2001	-
TA0456	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35/35A/36/36A	Installation of Universal Multifunction Display MFD-640	06.07.2001	-
TA0457	-	1	Madelec Aero	2854	CL600-2B19 Regional Jet	Einbau und Betrieb eines photoluminescenten FPMS type 566	23.05.2001	DGAC STC IM208-SF-0023
TA0458	-	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Interior and Avionics Installation	07.06.2001	ST09867SC
TA0459	-	1	Atlas Air Service	2048	Cessna 550 Werknr. 0906	Installation von Allied Signal TCAS I, Allied Signal EGPWS Mark VII und Miscellaneous Cabin Equipment	19.06.2001	LSTC No. O-LSA00-636/D
LBA.21NE1.TA0460	-	1	Rockwell Collins	2854	CL-600-2B19	Installation of the Flight Dynamics Model 4200 Head Up Guidance System	04.11.2002	ST01390LA
TA0461	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Install Rosemount Pitot Static Probes	26.06.2001	ST00321WI
TA0461	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Install Rosemount Pitot Static Probes	28.06.2002	ST00321WI
TA0462	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of a Bendix King TCAS II with Dual Mode „S“ Transponder System	26.06.2001	SA8056NM-D
TA0462	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of a Bendix King TCAS II with Dual Mode „S“ Transponder System	18.06.2002	SA8056NM-D
TA0463	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of Innovative Solutions & Support, Inc. Air Data Display Unit Instruments	26.06.2001	ST01199NY
TA0463	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of (2) Innovative Solutions & Support, Inc. Air Data Display Unit Instruments	18.06.2002	ST01199NY

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0464	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of an ARTEX ELT 110-406 Emergency Locator Transmitter	26.06.2001	ST00322DE-D
TA0464	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of an ARTEX ELT 110-406 Emergency Locator Transmitter	18.06.2002	ST00322DE-D
TA0465	-	1	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of a single Universal Avionics System Corporation UNS-1K Flight Management System	26.06.2001	ST00300DE-D
TA0465	-	2	Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation of a single Universal Avionics System Corporation UNS-1K Flight Management System	18.06.2002	ST00300DE-D
TA0466	-	1	EADS Airbus GmbH	2830	A300F4-605R FedEx A/C	Retrofit of LDCC-Cargo Loading System (CLS) PDU Change	27.06.2001	-
TA0467	-	1	Lufthansa Technik	A20WE	Boeing 747SP-31	ACARS, Electronic Flight Instrument Retrofit, EGPWS Retrofit, Flight Management System Installation, Replacement of Bendix LRRRA by Collins LRRRA System	29.06.2001	-
TA0467	-	2	Lufthansa Technik	A20WE	Boeing 747SP-31	ACARS, Electronic Flight Instrument Retrofit, EGPWS Retrofit, Flight Management System Installation, Replacement of Bendix LRRRA by Collins LRRRA System; Erweiterung auf EGPWS Retrofit	26.02.2002	-
TA0467	2004-4507	3	Lufthansa Technik	A20WE	Boeing 747SP-31 MSN 21961 + 21963	ACARS, Electronic Flight Instrument Retrofit, EGPWS Retrofit, Flight Management System Installation, Replacement of Bendix LRRRA by Collins LRRRA System; Erweiterung auf EGPWS Retrofit, <i>Software change zu FMS</i>	28.04.2004	-
LBA.21NE1.TA0468	-	1	Aviation Partners Boeing	2823	Boeing 737-800	Installation of Aviation Partners Boeing Winglets(ersetzt TA0452)	05.07.2001	-
LBA.21NE1.TA0468	-	2	Aviation Partners Boeing	2823	Boeing 737-800	Installation of Aviation Partners Boeing Winglets; Change 1, 8.5 V Transformer and 3 Configuration	19.10.2001	ST00830SE
TA0469	-	1	FAI Airservice	2048	Cessna 500, Cessna 550, Cessna 560	Verwendung einer Krankentrage (ersetzt den Anhang 2048/0002)	13.07.2001	ST00154SE
TA0470	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Installation of Bendix/King ART 2000 Radar mit KMD-850 Multi-Function Display	22.08.2001	-
TA0470	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Installation eines Bendix/King (Honeywell) ART 2000 Radar Transceiver/Antenna i.V.m. einem Bendix/King (Honeywell) KMD-850 Multi-Function Display	28.01.2002	-
TA0471	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	New Cabin Power Disconnect Switch	24.10.2001	SA8177NM-D
LBA.21NE1.TA0472	-	1	Aviation Partners Boeing	2823	Boeing 737-700 IGW/BBJ	Installation of Aviation Partners Boeing blended Winglets	19.07.2002	ST00830SE

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0473	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Installation of a Honeywell Mk VIII Enhanced Ground Proximity Warning System	04.10.2001	-
TA0473	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Installation Honeywell Mk VIII Enhanced Ground Proximity Warning Systems	12.09.2002	-
TA0474	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Installation of Bendix/King ART 2000 Radar mit KMD-850 Multi-Function Display	04.10.2001	-
TA0475	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Installation of a Honeywell Mk VIII Enhanced Ground Proximity Warning System	28.09.2001	-
TA0475	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Installation eines Honeywell Mark VIII Enhanced Ground Proximity Warning System	28.01.2002	-
TA0476	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	Business Class Kabineneinrichtung	16.08.2001	-
TA0477	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35A	Installation of ARTEX ELT C406-2	04.10.2001	-
TA0477	-	2	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35, 35A,36, 36A	Installation of ARTEX ELT C406-2	25.03.2002	-
TA0478	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	BF Goodrich 3 in 1 Standby Indicator	25.10.2001	SA8134NM-D
TA0478	-	2	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	BF Goodrich 3 in 1 Standby Indicator	19.05.2003	SA8134NM-D
TA0479	-	1	Fairchild Dornier GmbH	2854	Challenger CL600-1A11	Einbau Dual Flight Management Systems GNS-XLS	17.08.2001	-
TA0480	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Tail Logo Lights	24.10.2001	ST00324WI
TA0481	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Cabin 220V AC/50Hz Inverter and Outlets	24.10.2001	ST01003WI-D
TA0482	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Universal Avionics Aero-M Satcom System	24.10.2001	ST01000WI-D
TA0483	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	BF Goodrich WX-1000 + Stormscope System	24.10.2001	ST01001WI-D
TA0484	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Crew Floorboard Heater System	24.10.2001	ST01002WI-D
TA0485	-	1	Avcon Industries	2510	Fan Jet Falcon Basic, D, E, F	Replacement of passenger entrance door with wide cargo door	17.08.2001	SA1473SW
TA0486	-	1	Avcon Industries	2510	Fan Jet Falcon Basic, D, E	Cargo interior modification according to Drawing List No. 2721	17.08.2001	SA1467SW
TA0487	-	1	Avcon Industries	2510	Fan Jet Falcon Basic, C, D, E, F, G	Installation of openable window in co-pilot's side	17.08.2001	SA1468SW
TA0488	-	1	Butler National Corporation, Avcon Division	2513	Learjet 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A	Removal and replacement of the 24-inch wide executive door	21.08.2001	SA1489CE
TA0489	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Installation of a Universal Avionics UNS-1K Flight Management System and Steering Interface Unit	04.10.2001	-
TA0489	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Installation eines Universal-Avionics UNS 1-K FMS und Steering Interface Unit	28.01.2002	-
TA0490	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Replacement of Learjet ATC control panel with Collins CTL-92 and CAD-62	04.10.2001	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0490	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co.KG	2513	Learjet 35A	Ersatz des Learjet ATC Control Panel mit Collins CTL-92 und CAD-62	28.01.2002	-
TA0491	-	1	Raisbeck Engineering	2513	Learjet 35/35A, 35/36A	Hinterer Flugzeugrumpf-Frachtraum (Aft Fuselage Locker)	29.08.2001	ST00179SE
TA0492	-	1	Raisbeck Engineering	2513	Learjet 31/31A	Hinterer Flugzeugrumpf-Frachtraum (Aft Fuselage Locker)	29.08.2001	ST00352SE
TA0493	-	1	Aerotechnic	2847	ATR72-212	Installation ACAS Honeywell CAS81 mit Mode S Transponder	10.09.2001	-
TA0494	-	1	Aerotechnic	2847	ATR72-212	Installation Flight Management System Honeywell	10.09.2001	-
TA0495	-	1	Dassault Falcon Service	2510	Fan Jet Falcon Basis, D, E, F + Mystere Falcon 20-C5/-D5/-E5/-F5	Installation eines GPWS Mark V nach DFS Mod. DFS2178 Rev. D v. 22.11.1999	26.09.2001	DFS 2178
TA0496	-	1	Dassault Falcon Service	2510	Fan Jet Falcon Basis, D, E, F + Mystere Falcon 20-C5/-D5/-E5/-F5	Installation des Cockpit Voice Recorder CVR Sundstrand UDC V 557 nach DFS Mod. EFS2027 v. 01.08.1983	26.09.2001	EFS 2027
TA0497	-	1	Dassault Falcon Service	2510	Fan Jet Falcon Basis, D, E, F + Mystere Falcon 20-C5/-D5/-E5/-F5	Installation des Fairchild DFDR F800 und F1000 nach DFS Mod. DFS2312 Rev. B v. 23.12.1998	26.09.2001	DFS 2312
TA0498	-	1	Dassault Falcon Service	2510	Fan Jet Falcon Basis, D, E, F + Mystere Falcon 20-C5/-D5/-E5/-F5	Installation des GNSX nach DFS Mod. DFS2125 Rev. B v. 25.02.1992	26.09.2001	DFS 2125
TA0499	-	1	Bombardier Learjet Inc.	2513	Learjet 35/35A/36/36A	RVSM Group Approval	09.10.2001	ST00952SE
TA0500	-	1	Garrett Aviation	2513	Learjet 31A	Allied Signal Bendix/King CAS 67A TCAS II	03.12.2001	Garrett STC 576 CH-D
TA0500	-	2	Garrett Aviation Services	2513	Learjet 31A	Installation eines Honeywell CAS 67A TCAS II / ACAS II	24.04.2002	ST576CH-D
LBA.21E2.TA0501	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	B737-800	Low - VIP Cabin Completion	16.09.2002	-
LBA.21E2.TA0502	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	B737-700IGW	VIP Cabin Completion, Saudi Royal Airforce	26.03.2002	-
TA0503	-	1	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/601-3A, CL-600-2B16/601-3R	Spares, ground handling, and maintenance provision installations	11.10.2001	ST00957WI
TA0504	-	1	Lufthansa Technik AG	2851	Boeing 767-330ER	In-Seat Power Supply System („SKY power“)	12.10.2001	-
TA0505	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230	Enhanced Flight Deck Security	15.10.2001	-
TA0505	-	2	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230	Enhanced Flight Deck Security; Änderung der Gültigkeitsdauer	05.11.2001	-
TA0505	-	3	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230B, Boeing 747-230F	Enhanced Flight Deck Security; Ausdehnung auf Baureihe B747-230F	21.02.2002	-
TA0505	-	4	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-230B, Boeing 747-230F	Enhanced Flight Deck Security; gültig bis 01.11.2003	09.09.2002	-
TA0506	-	2	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-430	Enhanced Flight Deck Security; Änderung der Gültigkeitsdauer	05.11.2001	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0506	-	3	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-430	Enhanced Flight Deck Security; Änderung der Gültigkeitsdauer	09.09.2002	-
TA0507	-	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-211/-311/-313	Enhanced Flight Deck Security	16.10.2001	-
TA0507	-	2	Lufthansa Technik AG	2850	A340-211/-311/-313	Enhanced Flight Deck Security - Verlängerung der zeitlichen Begrenzung	01.11.2001	-
TA0507	-	3	Lufthansa Technik AG	2850	A340-211/-311/-313	Enhanced Flight Deck Security - Verlängerung der zeitlichen Begrenzung	12.09.2002	-
TA0507	-	4	Lufthansa Technik AG	2850, 2849	A340-211/-311/-313 + A330-223	Enhanced Flight Deck Security - Aufnahme A330-223 in Zulassungsumfang	16.12.2002	-
TA0509	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 35A	Einbau eines Terrain Awareness Warning Systems (TAWS)	24.05.2002	-
TA0510	-	1	DLR	2509	VFV614 G-17	Einbau eines TCAS II Systems	05.11.2001	-
LBA.21NE1.TA0511	-	1	Decrane Aircraft Hollingsead International	2823	Boeing 737-800	Lower Cargo Compartment Fire Protection Systems Alteration BBJ2	26.07.2002	ST01189LA
TA0512	-	1	Duncan Aviation	2513	Learjet 31	Flightdeck Partitions FAA Project #3173	04.04.2002	ST01026WI
TA0513	-	1	Duncan Aviation	2513	Learjet 31	L-3 Communications Solid State Flight Data Recorder	04.04.2002	ST00996WI
TA0514	-	1	Duncan Aviation	2513	Learjet 31	Allied Signal CAS-67A TCAS II	04.04.2002	ST00316WI
TA0515	-	1	Duncan Aviation	2513	Learjet 31	Honeywell MK-VIII EGWPS - FAA Project #2982	04.04.2002	ST01024WI
TA0516	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Installation of a Universal Avionics Terrain Awareness Warning System	08.05.2002	SA8176NM-D
TA0517	-	1	Aviation Center Cologne	2854	CL-600-2B16/604	SATCOM Universal Avionics TT-5000 Series Aero-II	26.11.2001	-
TA0518	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Air Data Computer Upgrade	10.01.2002	ST00951WI-D
TA0519	-	1	Aerodata Systems	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Weather Radar Upgrade to Honeywell Primus 660	08.04.2002	-
LBA.21E2.TA0520	-	1	Lufthansa Technik	2863	Boeing 777-200	Seatlayout Reconfiguration	29.11.2001	-
TA0521	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	IS&S Air Data System	10.01.2002	ST00945WI
TA0522	-	1	Field Aviation Company inc.	2854	CL600-2B19 RJ	Variable Position Cabin Class Divider	04.12.2001	SA01-52
TA0523	-	1	Aerodata Systems GmbH	2521	Falcon 10, S/N 193	RVSM Non-Group Approval	19.09.2002	-
TA0524	-	1	Aerotechnic GmbH	2813	Fokker F27	Gerätetausch	25.01.2002	-
TA0525	-	1	Worldwide Aircraft Services Inc.	2530	EMB-120RT, EMB-120ER	Conversion of the passenger cabin to a Class „E“ Cargo Compartment	25.07.2002	ST00598WI
TA0526	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-300 u. 737-500	Enhanced Flight Deck Security	18.12.2001	-
TA0526	-	2	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-300 u. 737-500	Enhanced Flight Deck Security, gültig bis 01.11.2003	09.09.2002	-
TA0527	-	1	Duncan Aviation, Inc.	2531	Astra SPX	Installation of Cabin Interior	13.12.2001	ST00808WI
TA0528	-	1	Duncan Aviation, Inc.	2531	Astra SPX	Installation of an Allied Signal Avionics, Inc., Mark V Enhanced Ground Proximity/Windshear Warning System	13.12.2001	ST00544WI

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0529	-	1	Gulfstream Aerospace Company, LP	2531	Astra SPX	Installation of a Universal Avionics Thrane & Thrane TT-3000 Aero-M Satellite Communication System	13.12.2001	ST09632SC
TA0530	-	2	Bombardier Completion Centre, Montreal	2866	BD-700-1A10	VIP Cabin Conversion; Ergänzung der Nachweisdokumente	04.02.2002	C-LSA01-345/D
TA0531	-	1	Lufthansa Technik	2852	AVRO 146 RJ85	EGPWS (TAWRS) Installation	14.12.2001	-
TA0532	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	Universal Aero-M Satellite Communication System	09.01.2001	ST01020WI-D
TA0532	-	2	Lufthansa Technik AG	2863	Boeing 777-200	Installation of working tops	28.11.2001	-
TA0533	-	1	Lufthansa Technik AG	2845	Boeing 757-200	Zonal Drying System	20.02.2002	-
TA0533	-	2	Lufthansa Technik AG	2845	Boeing 757-200	Zonal Drying System	15.10.2002	-
TA0534	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747SP-Z5	Cockpit Upgrade	14.10.2002	-
TA0534	-	2	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747SP-Z5	Cockpit Upgrade, (eine Beschränkung entfernt)	17.10.2002	-
TA0535	-	2	Goodrich Corporation	2823	Boeing 737-300, -400, -500	data package for the Goodrich Transient Suppression Device (TSD)	10.09.2002	ST00127BO
TA0537	-	1	Bombardier Completion Centre	2866	BD-700-1A10	Installation of Thales Integrated Electronic Standby Instrument with Goodrich PS-855B Emergency Power Supply and Metric Standby Altimeter	21.01.2002	C-LSA01-444/D
TA0538	-	1	Bombardier AerospaceLearjet Inc. Tuscon	2866	BD-700-1A10	Installation of the Securaplane TechnologiesCamera System Provisions;	21.01.2002	SA8179NM-D
TA0539	-	1	Jet Aviation AG	2843	Mystere-Falcon 50	Replacement of the GNS-X1 and 2 FMS's with two UNS-Flight Management Systems	28.02.2002	Z34-60-08
TA0541	-	1	Lufthansa Technik	2851	Boeing 767-300	Enhanced Flight Deck Security	23.01.2002	-
TA0541	-	2	Lufthansa Technik	2851	Boeing 767-300	Enhanced Flight Deck Security, - gültig bis 01.11.2003	09.09.2002	-
TA0542	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Collins TCAS-4000 with dual Collins TDR-94D	29.01.2002	-
TA0542	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Collins TCAS-4000 with dual Collins TDR-94D; Aufnahme von 2 Konfigurationen	01.08.2002	-
TA0543	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Replacement of an ADF control panel with Collins CTL-62 and CAD-62	28.01.2002	-
TA0543	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 35A	Replacement of an ADF control panel with Collins CTL-62 and CAD-62; administrative Änderungen	29.07.2002	-
TA0544	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Honeywell Mk VIII Enhanced Ground Proximity Warning System	28.01.2002	-
TA0544	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Honeywell Mk VIII Enhanced Ground Proximity Warning System	30.04.2003	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0545	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Bendix King (Honeywell) ART 2000 Radar Transceiver Antenna, interfaced with a Bendix King (Honeywell) KMD-850 Multifunction Display	29.01.2002	-
TA0545	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Bendix King (Honeywell) ART 2000 Radar Transceiver Antenna, interfaced with a Bendix King (Honeywell) KMD-850 Multifunction Display	30.04.2003	-
TA0546	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	UNS-1K FMS with internal GPS Sensor	15.03.2002	-
TA0546	-	2	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	UNS-1K FMS with internal GPS Sensor	30.04.2003	-
LBA.21E2.TA0547	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-800	VIP-Cabin Saudi Oger II	01.02.2002	-
TA0548	-	1	Lufthansa Technik	2845	Boeing 757-230	Enhanced Flight Deck Security	13.02.2002	-
TA0549	-	1	Lufthansa Technik	2830	A300-600/A310	Enhanced Flight Deck Security	21.02.2002	-
TA0549	-	2	Lufthansa Technik	2830	A300-600/A310	Enhanced Flight Deck Security; genehmigt bis 01.11.2003	12.09.2002	-
TA0550	-	1	Bruce Industries, Inc.	2854	CL-600-1A11, CL-600-2B16/601-3A, CL-600-2B16/601-3R, CL-600-2B16/604	Floor Proximity Emergency Escape Path Marking System	15.02.2002	SA6011NM
TA0550	1912	2	Bruce Industries, Inc.	2854	CL-600-1A11, CL-600-2B16/601-3A, CL-600-2B16/601-3R, CL-600-2B16/604	Installation of a floor proximity emergency escape path marking system	17.12.2003	SA6011NM
TA0551	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	BFGoodrich Aerospace GH-3000 Electronic Standby Instrument System	15.02.2002	SA8153NM-D
TA0551	-	2	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16/604	BFGoodrich Aerospace GH-3000 Electronic Standby Instrument System	05.06.2002	-
LBA.21E2.TA0552	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 737-800	Einbau von Sitzen der Touristenklasse (Modification)	21.01.2002	-
TA0553	-	1	Lufthansa Technik	2835	MD-11	Enhanced Flight Deck Security	20.02.2002	-
TA0554	-	1	Jet Aviation GmbH	2513	Learjet 35A	Honeywell GPWS MARK VI und Artex ELT 110-406	15.07.2003	-
LBA.21NE1.TA0555	-	1	Aviation Partners Boeing	2823	Boeing 737-700	Installation of Aviation Partners Boeing Winglets	15.08.2003	ST00830SE
LBA.21NE1.TA0556	2004-10115	1	Rockwell Collins Aerospace and Electronics Inc.	JAA/25/97-018	Boeing 737-700, - 800, -900	Installation of a Head-Up Guidance System Model 4000	08.10.2004	ST00845SE
TA0557	-	1	Lufthansa Technik AG	2846	A319/A320/A321	Enhanced Flight Deck Security	22.03.2002	-
TA0557	-	2	Lufthansa Technik AG	2846	A319A320A321	Enhanced Flight Deck Security, genehmigt bis 01.11.2003	12.09.2002	-
TA0558	-	1	LTU	2849	A330-200	Enhanced Flight Deck Security	19.04.2002	-
TA0558	-	2	LTU	2849	A330-223/-322, MSN nach EO	Enhanced Flight Deck Security- Erweiterung	12.06.2002	-
TA0559	-	1	Lufthansa Technik AG	2835	MD-11F	Secondary Flight Display System	18.03.2002	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0560	1291	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	VIP Cabin Completion	27.11.2003	-
TA0561	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55, Learjet 55C	RVSM Group Approval	08.04.2002	ST01050SE
TA0562	-	1	Lufthansa Technik AG	2845	Boeing 757-300	Enhanced Flight Deck Security	25.03.2002	-
TA0563	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 747-430	Einbau eines LED „Floor Path Marking Systems“	25.03.2002	-
TA0564	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31A	Installation eines Airshow 400 Video Systems	11.04.2002	ST01047WI-D
TA0565	-	1	Spectrum Aeromed, Inc.	2513	Learjet 31, 31A, 35, 35A	Installation einer Air Ambulance Conversion	07.05.2002	ST01607CH
TA0566	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Installation of Honeywell TCAS II-CAS67A with dual MST 67A Mode „S“ Transpon-ders	24.04.2002	-
TA0567	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-430	Einbau eines Flynet-Systems	26.03.2002	-
TA0568	-	1	Duncan Aviation Inc.	2513	Learjet 31	UNS 1B-B+ Upgrade	04.04.2002	ST01029WI
TA0568	-	2	Duncan Aviation Inc.	2513	Learjet 31A	Upgrade eines UNS-1B FMS in ein UNS-1B+FMS	23.04.2002	ST01029WI
TA0569	-	1	Duncan Aviation Inc.	2513	Learjet 31	Artex ELT	04.04.2002	ST01030WI
TA0570	-	1	Duncan Aviation Inc.	2513	Learjet 31	Universal CVR-30B	04.04.2002	ST01031WI
TA0571	-	1	Jet Aviation GmbH	2513	Learjet 35A	Artex ELT 110-406	15.07.2003	-
TA0572	-	1	LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH	2851	Boeing 767	Cockpit Doorlock	10.04.2002	-
TA0573	-	1	Lufthansa Technik AG	2846	A319/A320/A321 verschiedene MSN	Erweiterung des FPEEPMS Einbaus	12.04.2002	-
TA0573	-	2	Lufthansa Technik AG	2846	A319/A320/A321 verschiedene MSN	Erweiterung des FPEEPMS Einbaus; auf MSN 1727 u. 1880	15.05.2003	-
TA0573	2004-246	3	Lufthansa Technik AG	2846	A319/A320/A321 verschiedene MSN	Erweiterung des FPEEPMS Einbaus; um MSN 1999	13.01.2004	-
TA0574	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 35A	Multi Function Display MFD-640 i.V.m. Radar Panel RP1008	24.05.2002	-
LBA.21E2.TA0575	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2866	BD-700-1A10	Cabin completion	30.10.2002	SA8164NM-D
LBA.21E2.TA0576	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2866	BD-700-1A10	Emergency lighting system	30.10.2002	SA8166NM-D
LBA.21E2.TA0577	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2866	BD-700-1A10	Passenger door handrail modification	30.10.2002	SA8165NM-D
LBA.21E2.TA0578	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2866	BD-700-1A10	BF Goodrich GH3000 Standby Instrument System	30.10.2002	SA8180NM-D
LBA.21E2.TA0579	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2866	BD-700-1A10	Baggage Door Locks	30.10.2002	SA8187NM-D
LBA.21E2.TA0580	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2866	BD-700-1A10	Secraplane Video System	30.10.2002	SA8179NM-D
TA0581	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-4F6	Navigation TCAS II, SW Change 7.0, -on behalf of UAE	25.04.2002	-
TA0582	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Fairchild F1000 FDR	07.05.2002	ST00297WI
TA0583	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	CVR-120	07.05.2002	ST3308WI-T
TA0584	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Dual UNS-1D FMS	07.05.2002	ST3309WI-T
TA0585	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-4F6	Einrüstung einer VIP-Kabineneinrichtung, -on behalf of UAE	29.04.2002	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0586	-	1	CRS Technologies Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A, 55, 55B, 55C	Replacement of standard Bendix 30B107-19-A Generators with Auxilec Generators	13.12.2002	ST02399AT
TA0587	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Installation eines Honeywell MK-VII EGPWS	07.05.2002	ST00503DE-D
TA0588	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Installation eines Universal FMS analog VNAV Display on Collins EFIS-85L(12), upgraded mit Collins SB 89	07.05.2002	ST00505DE-D
TA0589	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Installation eines Collins TCAS-4000 TCAS II Systems mit dual Collins TDR-94D Mode S Transponders	07.05.2002	ST00506DE-D
TA0590	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 55	Installation eines Artex 406 MHz ELT	07.05.2002	ST00507DE-D
TA0591	-	1	Fairchild Dornier GmbH	2048	Cessna 560	Einbau eines Honeywell Enhanced Ground Proximity Warning Systems	07.05.2002	-
TA0592	-	1	Fairchild Dornier GmbH	2048	Cessna 560	Einbau eines Solid State Cockpit Voice Recorders FA 2100	07.05.2002	-
TA0593	-	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-211 MSN 009	Predictive Windshear WXR System Activation	26.04.2002	-
TA0594	-	1	Fairchild Dornier GmbH	2048	Cessna 560	Upgrade des Flight Management Systems GNS-X auf GNS-XLS Enhanced	07.05.2002	-
TA0595	-	1	Britax Sell GmbH	2851	Boeing 767-300	Installation of modified Doors in Galley Unit F3, Galley Unit forward left hand Closed and Galley Unit M1	18.07.2002	-
TA0596	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 31-025	Installation of a Fairchild F1000 SSFDR	01.08.2002	-
TA0597	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 31-025	Installation of a Universal Avionics CVR-30B	01.08.2002	-
TA0598	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 31-025	Installation of Cabin Light PWR Transfer Switch	01.08.2002	-
TA0599	-	1	Lufthansa Technik AG	2527	Junkers Ju52	Einrüstung eines Standby Attitude Indicators	31.05.2002	-
TA0600	-	1	Aerodata Systems GmbH	2521	Falcon 10, S/N 216	RVSM Non-Group Approval	06.06.2002	-
TA0601	-	1	Rockwell Collins	2531	IAI 1125 Westwind Astra	Modification of Collins TCAS II or TCAS 94 (TCAS II) system installation	20.06.2002	ST00881WI-D
TA0602	-	1	Rockwell Collins	2511	IAI 1124; 1124A Westwind	Modification of Collins TCAS II or TCAS 94 (TCAS II) system installation	20.06.2002	ST00881WI-D
TA0603	-	1	Rockwell Collins	2511	Bae 125-800A/800B	Modification of Collins TCAS II or TCAS 94 (TCAS II) system installation	20.06.2002	ST00881WI-D
TA0604	-	1	Aerodata Systems GmbH	2521	Falcon 10, S/N 136	RVSM Non-Group Approval	21.06.2002	-
TA0605	-	1	Rockwell Collins	2513	Learjet 60	TCAS II Change 7.0	21.06.2002	ST00881WI-D
TA0606	-	1	Comtek Advanced Structures Ltd.	2854	CL600-2B19	Cargo Liner Replacement Panels	24.06.2002	SA01-19
TA0607	-	1	Aerodata Systems GmbH	2521	Falcon 10, S/N 183	RVSM Non-Group Approval	26.06.2002	-
TA0608	-	1	Aerodata Systems GmbH	2521	Falcon 10, S/N 209	RVSM Non-Group Approval	26.06.2002	-
LBA.21E2.TA0609	-	1	Lufthansa Technik AG	2849	Airbus A330-243 MSN ...	Installation eines Zonal Drying System	02.09.2002	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0610	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of Complete Provisions for Allied Signal Datalink	08.07.2002	SA02-77
TA0610	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of Complete Provisions for Allied Signal Datalink - Neuer Haltername -	26.09.2003	SA02-77
TA0611	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Implementation of Weather Radar Split Scan	08.07.2002	SA02-76
TA0611	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Implementation of Weather Radar Split Scan -Neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-76
TA0612	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of Tail Logo Floodlights Option	08.07.2002	SA02-75
TA0612	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of Tail Logo Floodlights Option - Neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-75
TA0613	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of Tire Pressure Indicators	08.07.2002	SA02-74
TA0613	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of Tire Pressure Indicators Neuer Haltername	26.09.2003	SA02-74
TA0614	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Implementation of V-BAR Flight Director Commands	08.07.2002	SA02-73
TA0614	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Implementation of V-BAR Flight Director Commands Neuer Haltername	26.09.2003	SA02-73
TA0615	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Modification of Crew Intercom at Service Points - Dual Jack Connections to Single Jack Connections	08.07.2002	SA02-72
TA0615	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Modification of Crew Intercom at Service Points -Neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-72
TA0616	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of Oxygen Crew EROS Magic Mask	08.07.2002	SA02-71
TA0616	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of Oxygen Crew EROS Magic Mask -Neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-71
TA0617	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of 3rd VHF Comm Datalink 8.33 kHz	08.07.2002	SA02-70
TA0617	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of 3rd VHF Comm Datalink 8.33 kHz -Neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-70
TA0618	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Removal of Quick Access Recorder	08.07.2002	SA02-69
TA0618	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Removal of Quick Access Recorder Neuer Haltername	26.09.2003	SA02-69
TA0619	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of Collins Dual GPS	08.07.2002	SA02-68
TA0619	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of Collins Dual GPS neuer Haltername	26.09.2003	SA02-68

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0620	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Implementation of ACARS Capability on Collins Dual FMS 4200	08.07.2002	SA02-67
TA0620	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Implementation of ACARS Capability on Collins Dual FMS 4200 -Neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-67
TA0621	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of a Metric Refuel/Defuel Control Panel in Cockpit	08.07.2002	SA02-66
TA0621	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of a Metric Refuel/Defuel Control Panel in Cockpit -Neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-66
TA0622	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Installation of Remote Oil Replenishment System	08.07.2002	SA02-31
TA0622	-	2	Bombardier Inc.	2854	CL600-2C10	Installation of Remote Oil Replenishment System -neuer Haltername-	26.09.2003	SA02-31
TA0623	-	1	Midcoast Aviation, Inc.	2854	CL-600-2B16/604	Installation of antennas, drain masts, and pressure vessel feedthroughs	02.07.2002	ST01008WI
LBA.21NE1.TA0624	-	1	FSI Flight Structures Inc.	2863	Boeing 777-200	Installation of an overhead flight attendant crew rest at door 3	04.07.2002	ST00901SE
LBA.21NE1.TA0624	-	2	FSI Flight Structures Inc.	2863	Boeing 777-200	Installation of an overhead flight attendant crew rest at door 3; FSI MDL 99FS931-D01, Rev. H	12.11.2002	ST00901SE
LBA.21NE1.TA0624	-	3 ersetzt Issue 2	FSI Flight Structures Inc.	2863	Boeing 777-200	Installation of an overhead flight attendant crew rest at door 3; Operating and Service Instructions	21.11.2002	ST00901SE
LBA.21NE1.TA0624	1387	4	FSI Flight Structures Inc.	2863	B777-200	Installation of an Overhead Flight Attendant Crew Rest at door 3 in Boeing 777-200 airplanes	28.11.2003	ST000901SE
TA0625	-	1	Bombardier Aerospace Defence Services	2854	CL600-2C10	Interior Modification - Installation of Britair / Lufthansa Reconfiguration	08.07.2002	Q-LSA02-033/D
TA0626	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	TIA Microwave Oven Installation	24.09.2002	ST01083WI-D
TA0627	-	1	EAD Aerospace Inc.	2823	Boeing 737-300, -400, -500	Allied Signal CAS81 TCAS	23.08.2002	ST01187CH
TA0628	-	1	Smiths Aerospace	2823	Boeing 737-200, -300, -400, -500	Installation of Transient Suppression Units on B737 fuel gauging systems	22.07.2003	ST00847SE
TA0629	-	1	Israel Aircraft Industries Ltd.	2511	IAI 1124 Westwind, IAI 1124A Westwind	Installation of an AlliedSignal Aerospace TFE731-3D-1G Turbofan Engines	07.08.2002	ST458CH-D
TA0630	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-600, -700, -800	Enhanced Flight Deck Security	30.07.2002	-
TA0630	-	2	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-600/-700/-800	Enhanced Flight Deck Safety	10.09.2002	-
TA0631	-	1	SafTGlo Inc.	2823	Boeing 737-100, -200, -300, -400, -500, -700, -800	Installation of SafTGlo Photoluminescent Escape Path Marking System	23.02.2002	ST01829AT
TA0632	-	1	Midcoast Aviation	2854	CL-600-2B16, (CL-604)	Installation of a Portable Water System and Multiple Cabin Interior Arrangements	07.08.2002	ST01101WI
TA0633	-	1	Midcoast Aviation	2854	CL-600-2B16, (CL-604)	Installation of the Artex Satellite ELT System	07.08.2002	ST01040WI

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0634	-	1	The Boeing Company	2832	Boeing 747-200B	Einbau einer verstärkten Cockpittür „Phase 1 und Tür“	03.03.2003	-
TA0634	-	2	The Boeing Company	2832	Boeing 747-200	Einbau einer verstärkten Cockpittür „Phase 1 und Tür“, nur für Baureihe -200	08.04.2003	FAA Project No. TD7140SE-T/ SB747-25-3321
TA0635	-	1	Cessna Aircraft Company	2048	Cessna 560	Einbau Fairchild F1000 Flight Data Recorder	30.07.2002	ST00740WI
LBA.21E2.TA0636	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	VIP Cabin Completion (Multiflight); beschränkt bis 19.04.2004	19.06.2003	-
LBA.21E2.TA0636	2004-4416	2	Lufthansa Technik	2823	B737-800	VIP Cabin Completion (Multiflight)	26.04.2004	-
TA0637	-	1	Spectrum Aeromed	2854	CL-600-2B16, (CL-604)	Install Air Ambulance Conversion	07.08.2002	ST01612CH
TA0638	-	1	Elliot Aviation Technical Products Development Inc.	2048	Cessna 550	Einbau eines GPWS Mark VI	16.08.2002	ST469CH
TA0639	-	1	Aircraft Modification and Engineering	2530	Embraer 120ER	Installation of a Universal Avionic UNS-1K FMS	15.08.2002	ST09475SC
TA0640	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 55	Installation of a Universal Avionic UNS-1K FMS	15.08.2002	-
TA0641	-	1	Jet Aviation AG	2510	Mystere-Falcon 20-E5	ELT	04.09.2002	FOCA 25-62-02
TA0641	-	2	Jet Aviation AG	2510	Mystere-Falcon 20-E5, S/N 329	ACAS II incl. Dual Mode S Transponder Installation	16.09.2002	FOCA 25-62-02
TA0642	-	1	Jet Aviation AG	2510	Mystere-Falcon 20-E5	TCAS II	04.09.2002	FOCA 34-45-02
TA0642	-	2	Jet Aviation AG	2510	Mystere-Falcon 20-E5	ACAS II incl. Dual Mode S Transponder Installation	16.09.2002	FOCA 34-45-02
TA0643	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Installation eines ARTEX C406-2 ELT i.v.m. Antenne ARTEX 110-337	15.08.2002	-
TA0644	-	1	Garrett Aviation Services	2507	BAe 125-800A, BAe 125-800B, Hawker 800XP	Installation of Honeywell N1 Digital Electronic Engine Control	09.09.2002	ST01424CH-D
TA0645	-	1	EADS Elbe Flugzeugwerke GmbH	2830	A300C4-605R VARIANT F	Installation of AAR Cargo Loading System	09.09.2002	-
TA0646	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	BFGoodrich Third Emergency Battery	13.09.2002	ST00414DE-D
TA0647	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 35A	Fairchild F-1000 Flight Data Recorder	13.09.2002	ST00351DE-D
TA0648	-	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 31	Installation of Artex ELT C406-2	24.10.2002	-
TA0649	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	B737-800	Cabin Installation	16.12.2002	-
TA0650	-	1	Aero Consulting Services	2854	CL600-2B19	Haupt- und Bugfahrwerksreifen von Dunlop	07.11.2002	SA02-29
TA0651	-	1	Jet Aviation GmbH, Kassel	2048	Cessna 550, Cessna 550S, Cessna 560	Honeywell GPWS Mark VI	08.10.2002	-
TA0652	-	1	Hapag-Lloyd Flugges. mbH	2830	A310-304 MSN 520	Modifikation der Cockpittür auf Phase 1 Standard	10.10.2002	-
LBA.21E2.TA0653	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	Zonal Drying System	01.09.2003	-
LBA.21E2.TA0653	2004-904	2	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-700/-800	Zonal Drying System	02.02.2004	-
TA0654	-	1	Boeing Company	2832	Boeing 747-400	Einbau einer verstärkten Cockpittür	07.04.2003	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0654	-	2	Boeing Company	2832	Boeing 747-400	Einbau einer verstärkten Cockpittür, Erweiterung auf 747-400, Änderung der Bezugsdokumente	07.04.2003	-
TA0656	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 31/31A/35/35A/36/36A	Universal CVR-80/30/30A	05.11.2002	SA2639CE
TA0657	-	1	C & D Interiors, Division of C & D Aerospace	2823	Boeing 737-200, -300, -400, -500	C & D Interiors	31.10.2002	ST01335LA
TA0658	-	1	C & D Interiors, Division of C & D Aerospace	2823	Boeing 737-700, -800, -900	C & D Interiors	08.11.2002	ST01335LA
TA0659	-	1	C & D Interiors, Division of C & D Aerospace	2823	Boeing 757-200	C & D Interiors	11.11.2002	ST01334LA
TA0660	-	1	C & D Interiors, Division of C & D Aerospace	2823	Boeing 757-300	C & D Interiors	12.11.2002	ST01334LA
TA0661	-	1	Duncan Aviation Inc.	2854	CL600-1A11	Dual Innovative Solutions and Support (IS&S) Air Data System	04.11.2002	ST00977WI
TA0662	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 55	Nachrüstung Terrain Awareness Warning System	17.04.2003	-
TA0663	-	1	Duncan Aviation	2528	Cessna 650	Honeywell TCAS-II System, Change 7	07.11.2002	ST605CH-D
TA0663	-	2	Duncan Aviation	2528	Cessna 650	Honeywell TCAS-II System, Change 7, Korr. Kennblatt-Ausgabe	06.12.2002	ST605CH-D
TA0664	-	1	Duncan Aviation	2528	Cessna 650	Honeywell MK-VII GPWS	07.11.2002	ST604CH-D
TA0664	-	2	Duncan Aviation	2528	Cessna 650	Honeywell MK-VII GPWS, Korr. Kennblatt-Ausgabe	06.12.2002	ST604CH-D
TA0665	-	1	Duncan Aviation	2528	Cessna 650	UNS-1Csp FMS	07.11.2002	ST606CH-D
TA0665	-	2	Duncan Aviation	2528	Cessna 650	UNS-1Csp FMS, Korr. Kennblatt-Ausgabe	06.12.2002	ST606CH-D
LBA.21NE2.TA0666	-	1	Garrett Aviation	2854	BD700-1A10	Cabin Completion	16.12.2002	ST01339LA
TA0667	1617	1	AirWorks	2830	A300B4-600	Installation of an AirWorks Cockpit Door Surveillance System CDSS	09.12.2003	ST01550LA
TA0668	-	1	AirWorks	2846	A319-100, A320-100, A320-200, A321-100, A321-200	Installation of the Aircraft Surveillance and Operational Safety System	28.08.2003	ST01432LA
TA0669	-	1	AirWorks	2850	A340-211/-311/-313	Installation of the Aircraft Surveillance and Operational Safety System	08.05.2003	ST01433LA
TA0670	1022	1	AirWorks	2832	Boeing 747-400	Installation of Cockpit Door Surveillance System	18.11.2003	ST9863LA-T
TA0670	2004-158	2	AirWorks	2832	Boeing 747-400	Installation of Cockpit Door Surveillance System; <i>Beschränkung wurde gestrichen</i>	09.01.2004	ST9863LA-T
TA0671	-	1	AirWorks	2823	Boeing 737-300, Boeing 737-500	Installation of the Aircraft Surveillance and Operational Safety System	14.07.2003	ST01443LA
LBA.21NE1.TA0672	-	1	Flight Structures Inc.	2863	Boeing 777-200	Installation of an Overhead crew rest, aircraft door 1	14.11.2002	ST01140SE
LBA.21NE1.TA0672	1386	2	FSI Flight Structures Inc.	2863	B777-200	Installation of an Overhead Flight Attendant Crew Rest at door 1 in Boeing 777-200 airplanes	28.11.2003	ST01140SE

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0673	-	1	Rockwell Collins, Inc.	2533	Beech-Jet 400 A	Modification of a single Collins AMS-850 Avionics Management System to a dual Collins AMS-5000 AMS System	15.11.2002	ST00485WI-D
TA0674	-	1	Novatronics Inc.	2848	DHC-8-101, DHC-8-102, DHC-8-103, DHC-8-106, DHC-8-201, DHC-8-202, DHC-8-311, DHC-8-314	Replacement Linear Actuator	15.11.2002	SA02-18
TA0675	-	1	Bombardier Aerospace, Defence Services	2854	CL-600-2B19	Repair of Bottom External Doubler Replacement on the Horizontal Stabilizer	15.11.2002	Q-RA02-053/D
TA0676	-	1	Bombardier Aerospace, Defence Services	2854	CL-600-2B19	Repair of an Aileron Lower Shroud Skin and Panel Aft Butt Strap	15.11.2002	Q-RA02-056/D
TA0677	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 35A	Installation of Honeywell MK VIII EGPWS	26.09.2003	ST00423DE-D
TA0678	-	1	Lufthansa Technik	2830	A310-222 MSN 367 und 372	Einbau eines SatCom, ACARS, Executive Telephone and PC Power Systems	21.11.2002	-
TA0679	-	1	Aerotechnic GmbH	2048	Cessna 560	Einbau Flight Management System UNS 1E	05.12.2002	-
TA0680	-	1	Bombardier Completion Center	2866	BD700-1A10	Side Facing Divan	18.12.2002	C-LSA01-316
TA0680	-	2	Bombardier Completion Center	2866	BD-700-1A10	Side Facing Divan, <i>redaktionelle Änderungen</i>	21.02.2003	C-LSA01-316
TA0681	-	1	Boeing Company	2851	Boeing 767-300	Enhanced Flight Deck Security Door, Phase II door	06.01.2003	-
LBA.21NE1.TA0682	-	1	Hollingshead International, Decrane Aircraft Systems Integration Group	2823	Boeing 737-700 (IGW)	Decrane Aircraft System	10.07.2003	ST00405LA-D
TA0683	-	1	Electro Sonics	2507	BAe 125-800A	Sundstrand Mark VI GPWS	09.01.2003	ST285CH
TA0683	-	2	ElectroSonics	2507	BAe 125-800A/-800B	Sundstrand Mark VI GPWS; <i>Erweiterung auf Baureihe BAe 125-800B</i>	24.03.2003	ST285CH
TA0684	-	1	Lufthansa Technik AG	2830	A310-304	Self-Illuminating Floor Path Marking System	10.01.2003	-
TA0687	-	1	Honeywell International Inc.,	2823	Boeing 737-200, Boeing 737-300, Boeing 737-400, Boeing 737-500,	Mk V Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS)	07.02.2003	ST000389SE
TA0688	-	1	Lufthansa Technik AG	2854	CL600-2B19	Enhanced Flight Deck Door Security	19.02.2003	-
TA0689	1997	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-700BBJ	Cabin Conversion, Isolated Compartment (Evergreen)	22.12.2003	-
TA0691	-	1	Lufthansa Technik AG	2852	AVRO 146 RJ85	Enhanced Flight Deck Door Security	09.04.2003	-
TA0692	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-400	Installation of a Cabin Data Distribution System	31.01.2003	-
TA0692	-	2	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-400	Installation of a Cabin Data Distribution System; Beschränkung auf Baureihen, für die die Nachweise der Lufttüchtigkeit der eingebauten Änderung erbracht worden	08.05.2003	-
TA0693	-	1	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-304 MRT	Installation of a Tanker Kit to the MRT Convertible Version	27.08.2004	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0693	-	2	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-304	Umrüstung von Combi-MRTT für GAF	18.11.2004	-
TA0693	-	3	Airbus Deutschland GmbH	2830	Airbus A310-304	Installation of a Tanker Kit to the MRT Convertible Version	03.03.2005	-
TA0693	-	4	Airbus Deutschland GmbH	2830	Airbus A310-304	Installation of Standard A310 MRTT Tanker Mission Avionic GAF	18.12.2006	-
TA0693	-	5	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-304 MRTT/MRT-P3	Installation of a Tanker Kit to the MRT Convertible Version	20.07.2007	-
TA0693	-	7	Airbus Operations GmbH	2830	Airbus A310-304 MRTT/MRT-P3	Installation of a Tanker Kit to the MRT Convertible Version	27.11.2009	-
TA0693	-	8	Airbus Operations GmbH	2830	Airbus A310-304 MRTT/MRT-P3	Conversion of A310-304 to A310MRT (Multirole Transport) and A310 MRTT (Multirole Transport Tanker) consisting of - LBA EMZ TA0175 - EASA STC 10028791 - LBA EMZ TA0791 - EASA STC 10013957	15.02.2013	-
TA0693	-	9	Airbus Operations GmbH	2830	Airbus A310-304 MRTT/MRT-P3	Conversion of A310-304 to A310MRT (Multirole Transport) and A310 MRTT (Multirole Transport Tanker) consisting of - LBA EMZ TA0175 - EASA STC 10028791 - LBA EMZ TA0791 - EASA STC 10013957 - EASA STC 10013946 - EASA STC 10031829	11.06.2013	-
TA0694	-	1	C & D Aerospace	2854	CL-600-2B19, CL-600-2C10	Reinforced Cockpit Doors	30.04.2003	ST01408LA, ST01415LA
TA0695	-	1	SafTGlo Inc.	2846	A319-100, A320-100/-200	Installation of SafTGlo Photoluminescent Escape Path Marking System	14.02.2003	ST02292AT
TA0696	-	1	Britax Sell GmbH & Co. OHG	2832	Boeing 747-428	Bordküchenschrank BAR / Buffet Unit 1026D11A00000	02.04.2003	-
TA0697	-	1	Rockwell Collins Deutschland GmbH	2823	Boeing 737-700	Collins TCAS II Change 7.0	25.04.2003	ST00881WI-D
TA0698	-	1	Novatronics Inc.	2868	DHC-8-401/ -402	Replacement Linear Actuator	12.02.2003	ST SA02-18, Issue 2
TA0699	-	1	Lufthansa Technik	2823	Boeing 747-430	Self-illuminating Floor Path Marking System	13.02.2003	-
TA0700	-	1	Scandinavien Avionics	2507	BAe 125-800B	Installation eines Flight Management Systems UNS 1B plus mit GPS 1000 Sensoren	25.02.2003	-
TA0701	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-329	Installation of 130 Eco Recaro Seatlayout within SABENA Cabin Configuration	29.01.2003	-
TA0702	-	1	Jet Aviation GmbH	2048	Cessna 550	Installation von Honeywell WX-2000 mit KMD 850 Display	20.02.2003	-
TA0703	-	1	Jet Aviation GmbH	2048	Cessna 550	Installation von Universal FMS UNS 1L	20.02.2003	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
LBA.21E2.TA0704	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-700	Cabin Conversion for Germania	25.08.2003	-
TA0705	-	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-700	Hamburg-International HHI Cabin Conversion from 148 Y/CI. To 144 Y/CI.	27.03.2003	-
TA0706	-	1	Lufthansa Technik AG	2527	Junkers Ju52	Einbau einer neuen Auspuffanlage	05.03.2003	-
TA0707	-	1	Decrance Aircraft, Pats, Inc.	2823	Boeing 737-700IGW	IGW Zusatztanks	22.04.2003	ST00936NY
TA0708	-	1	Avionik Services Luftfahrttechnik GmbH	2510	Fan Jet Falcon Series E	Einbau eines NAV Emergency Locator Transmitter Artex 110-406	31.03.2003	-
TA0709	-	1	Avionik Services Luftfahrttechnik GmbH	2510	Mystere-Falcon 20-E5	Einbau eines NAV Emergency Locator Transmitter Artex 110-406	31.03.2003	-
TA0711	-	1	Triple Alpha GmbH	2048	Cessna 550	Einbau eines IRIDIUM Telephone Systems	13.03.2003	CAA Airworthiness Approval Note Nr. 28472
TA0712	2004-5595	1	Hapag-Lloyd Flugges. mbH	2823	Boeing 737-800	Installation 189 seat Seat Layout	25.05.2004	-
TA0713	2004-6390	1	RUAG Aerospace	2048	Cessna 560	Installation of a ACAS II ACSS TCAS 2000 change 7 with Dual Mode-S Transponder RCZ-852, Dual Directional Antennas and Gables XPDR/TCAS Control	17.06.2004	-
TA0714	-	1	Aero-Dienst GmbH	2513	Learjet 35A	Installation eines Collins ATCERS Transponder TDR-90	26.03.2003	-
TA0715	-	1	Aviation Center Cologne	2854	CL-600-2B16/604	Einbau von Ausrüstungs-teilen und Reserverädern in das Aft Equipment Compartment	22.08.2003	-
TA0716	-	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-211 MSN 008, 011, 018, 019, 021	Cabin reconfiguration due to SAA lease out	28.03.2003	-
TA0717	-	1	Aircraft Service Lemwerder	2846	A320-214 MSN 1081	Kabinenmodifikation	28.03.2003	-
TA0717	-	2	Aircraft Service Lemwerder	2846	A320-214 MSN 1370	Kabinenmodifikation	19.06.2003	-
TA0718	-	1	Rockwell Collins, Inc.	2533	Beech-Jet 400A	Collins GPS-4000A Global Positioning Sensor	03.04.2003	ST00938WI-D
TA0719	-	1	Aircraft Service Lemwerder	2830	A310-304 MSN 448	Floor Path Marking System	16.04.2003	-
TA0720	-	1	Aviation Center Cologne	2513	Learjet 55	Flight Data Recorder SSFDR Model F1000 – ARINC 542C	15.07.2003	-
TA0721	-	1	Aircraft Service Lemwerder	2830	A310-304 MSN 448	Umrüstung Cabin Layout	16.04.2003	-
TA0722	-	1	Garmin International	2048	Cessna 500	Installation des Dual Garmin GNS530 VHF/VOR/ILS/GPS	16.04.2003	ST01072WI
TA0723	-	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-300	Einbau von Business Class Sitzen mit IFE-Installation zur Flugerprobung	17.04.2003	-
TA0724	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 60	FA 2100 Flight Data Recorder	19.05.2003	ST01104WI-D
TA0726	2004-93	1	Garrett Aviation Services	2513	Learjet 55, 55C	Installation of Honeywell Engine TFE731-3C/-3CR Turbofan	08.01.2004	-
TA0727	-	1	Decrane Aircraft Systems Integration Group, Hollingshead International	2823	Boeing 737-800	Installation structural provisions for Rockwell Collins Intermediate Gain SATCOM Antenna	15.05.2003	ST01001LA-D
TA0728	-	1	Air Works	2845	Boeing 757-200, -300	Installation of AirWorks Cockpit Door Surveillance Systems	21.08.2003	ST01434LA

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
LBA.21NE1.TA0729	-	1	Vision Safe Corporation	2823	Boeing 737-700	Installation of Emergency Vision Assurance System (EVAS)	25.09.2003	SA00892LA
LBA.21NE1.TA0729	550	2	Vision Safe Corporation	2823	Boeing 737-700	Installation of Emergency Vision Assurance System (EVAS)	03.11.2003	ST00892LA
LBA.21NE1.TA0729	2004-3799	3	Vision Safe Corporation	2823 sowie laut FAA TCDS A22CE, T00007WI A9NM, A3EU, A12EA, A22CE, A2NM, A53NM	Boeing 737-700, Cessna 560, Cessna 750, Cessna 650, BAe 125 Series 800A, 800B, 1000A, 1000B, Hawker 800, 800XP,1000, Gulfstream G-IV, Gulfstream III, Cessna 560XL, Boeing 757-100, 757-200, Gulfstream G200 Galaxy	Installation of Emergency Vision Assurance System (EVAS), - Amendment of Applicability	26.04.2004	ST00892LA
TA0730	1302	1	Goodrich Aviation Technical Services Inc.	2823	Boeing 737-300, -400, -500	Cockpit Door Surveillance System	27.11.2003	ST00971SE-D
TA0732	-	1	Lufthansa Technik AG	2846	A319-132 MSN 1727 + 1880	Seatlayout 48 BC Privat Air	15.05.2003	-
TA0733	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-400	Zonal Drying System von CTT	20.05.2003	-
TA0734	-	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 737-330/530	EGPWS – Modification of Terrain Display Switching	08.08.2003	-
TA0735	-	1	Airplus Maintenance GmbH	2048	Cessna 500	Umbau NAV/COM	28.05.2003	ST01072WI
TA0736	-	1	Comtek Advanced Structures Ltd.	2854	CL600-2B19	Installation Passenger and Cargo Area Floor Panels	17.06.2003	SA97-55
LBA.21NE2.TA0737	-	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2866	BD-700-1A10	Installation of Astrotech LC-60 Flight Crew Clocks	11.08.2003	SA8188NM-D
TA0738	-	1	RUAG Aerospace Services GmbH	2854	CL-600-1A11	RVSM Non-Group Approval	27.06.2003	-
TA0739	-	1	Aerotechnic GmbH	2048	Cessna 550	MK VIII GPWS	27.06.2003	-
TA0740	-	1	Jet Aviation	2846	A319CJ MSN1795	VIP Cabin-layout Resa2	08.07.2003	FOCA 25-20-99
LBA.21E2.TA0741	710	1	Lufthansa Technik	2846	A320-214	Installation of Zonal Drying System	05.11.2003	-
LBA.21E2.TA0742	709	1	Lufthansa Technik	2846	A321-211	Installation of Zonal Drying System	05.11.2003	-
LBA.21NE1.TA0743	551	1	Teledyne Controls	2823	Boeing 737-800	Installation of a Teledyne Controls Wireless GroundLink – Quick Access Recorder (WQAR)	03.11.2003	ST01268LA
LBA.21NE1.TA0743	2004-5756	2	Teledyne Controls	2823	B737 -100, -200, -200C, -300, -400, -500, -600, -700, -800, -900 Series	Installation of Teledyne Controls Wireless Ground Link-Quick Access Recorder (WGL-QAR)	02.06.2004	ST01268LA
LBA.21E2.TA0744	239	1	Lufthansa Technik	2849	A330-300 CPA fleet	Installation eines Photolumineszenten Emergency Floor Path Marking System	17.10.2003	-
TA0745	2004-906	1	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-400	Einbau einer VIP Kabine	02.02.2004	-
TA0745	2004-1535	2	Lufthansa Technik AG	2832	Boeing 747-400	Einbau einer VIP Kabine	24.02.2004	-
TA0746	-	1	Aerotechnic GmbH	2048	Cessna 560	Einbau eines Flight Management Systems Honeywell GNS-XLS	09.09.2003	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0747	-	1	Garrett Aviation Services	2510	Mystere Falcon 20-C5, -D5, -E5, -F5	Installation of Honeywell N1 Digital Electronic Engine Control	11.09.2003	ST01445CH-D
TA0748	819	1	Lufthansa Technik AG	2823	B737-300	Earning Capacity – Cabin Reconfiguration from seat arrangement 123CC/MC to 133CC/MC	11.11.2003	-
TA0750	917	1	Phoenix Aerospace Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	Phoenix Aerospace Inc. Solid State Voltage Regulator Model No. BG-1010-24-8A	13.11.2003	ST00955WI
TA0751	1426	1	Bombardier Aerospace Learjet Inc.	2513	Learjet 35, 35A, 36, 36A	RVSM Group Approval	02.12.2003	ST01122SE
LBA.21E2.TA0752	333	1	Lufthansa Technik	2849	A330-300 CPA fleet	Installation of a Business-Class-Configuration	17.10.2003	-
TA0753	657	1	The Boeing Company	2832	Boeing 747-400	Installation einer vorderen Frachtraumtreppe	04.11.2003	ST0190WI-D
TA0754	437	1	Lufthansa Technik	2832	Boeing 747-200	Cockpit Upgrade	24.10.2003	-
TA0755	677	1	Aerotechnic GmbH	2813	Fokker F27 Mk050	Installation of GPS 165 System	05.11.2003	-
TA0756	918	1	Scandinavian Avionics Design GmbH	2533	Beech-Jet 400 A	Installation of Rockwell Collins TCAS-4000 incl. Dual Collins Mode-S Transponder TDR-94D	13.11.2003	-
TA0757	919	1	Scandinavian Avionics Design GmbH	2533	Beech-Jet 400 A	Installation of an Artex ELT 406	13.11.2003	-
LBA.21E2.TA0758	2004-94	1	Lufthansa Technik AG	2823	Boeing 737-800	Einbau einer Business-Class-Bestuhlung	08.01.2004	-
TA0759	1024	1	Jet Aviation GmbH	2048	Cessna 560	Einbau eines Universal CVR-30A	24.11.2003	-
TA0760	1412	1	Aero Consulting Services	2854	CL-600-2B16	Installation of Safe Flight P/N C88627-1 Throttle Quadrant	02.12.2003	SA03-12
TA0761	1908	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16	Installation of a Safe Flight Enhanced Auto Power System	17.12.2003	SA8191NM-D
LBA.21E2.TA0762	1201	1	Lufthansa Technik AG	2863	Boeing 777	Einbau einer Business-Class-Bestuhlung	25.11.2003	-
TA0763	1413	1	Rockwell Collins, Inc.	2854	CL-600-2B16(604)	Collins GPS-4000A Global Positioning Sensor	02.12.2003	ST00938WI-D
TA0764	1910	1	Siddhis Aviation Design Inc.	2854	CL-600-2B16 (604)	Fin Mounted Radome/Antenna System	17.12.2003	SA97-71
TA0765	1911	1	Learjet Inc.	2854	CL-600-2B16 (CL-604)	Additional APU Hour Meter in the APU Fault Panel	17.12.2003	ST01236LA-D
TA0766	1870	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-300	Installation of a Patient Transport Compartment (PTC)	15.12.2003	-
TA0767	1909	1	Rockwell Collins, Inc.	2854	CL-600-2B16 (604 Variant)	Modification of Collins TCAS II or TCAS 94 (TCAS II) system installation	17.12.2003	ST00844WI-D
TA0768	1995	1	LTU Luftransport-Unternehmen GmbH	2851	Boeing 767-304ER	Change of Seating arrangement from 328 economy to 264 economy and 12 Business Class	22.12.2003	-
TA0769	2004-1519	1	Jet Aviation Flugzeugwartung GmbH	2048	Cessna 560	Installation of UNS 1K und Flight Management System	24.02.2004	-
TA0770	204-1537	1	Lufthansa Technik AG	16-I-3 DGAC Spain	MD88 Onur Air fleet	Installation of Self-Illuminating FPMS	24.02.2004	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0771	2004-245	1	Lufthansa Technik AG	2846 JAA/25/95-014	A319-115	Cabin Conversion – Project Prelia	13.01.2004	-
TA0774	2005-850	1	Rockwell Collins Flight Dynamics	JAA/25/99-022	Rockwell Collins DHC-8-400	Installation of the Flight Dynamics Head-Up Guidance System (HGS), Model 4100	24.01.2005	ST01100SE
TA0776	2004-4297	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55	Cabin Entertainment System	23.04.2004	-
TA0778	2004-1657	1	Spectrum Aeromed	2513	Learjet 55, S/N 55-122 Learjet 55C, S/N 55C-143	Ambulance Installation	25.02.2004	SA01213CH
TA0778	2004-7353	2	Spectrum Aeromed	2513	Learjet 55, S/N 55-122 Learjet 55C, S/N 55C-143 Learjet 35A, S/N 177,413	Ambulance Installation	09.07.2004	SA01213CH
TA0779	2004-2724	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-300 bei DLH	Installation of Network Services	18.03.2004	-
TA0780	2004-2771	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-300 bei DLH	Installation of CBB Next Generation Antenna System Receive Transmit System	18.03.2004	-
TA0781	2004-2772	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-300 bei DLH	Installation of new B-Class version with IFE	18.03.2004	-
TA0782	2004-1536	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Installation of BFGoodrich Aerospace GH-3000 Electronic Standby Instrument System	24.02.2004	ST09403SC
TA0782	2004-5733	2	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Installation of BFGoodrich Aerospace GH-3000 Electronic Standby Instrument System – Aufhebung der Limitation	28.05.2004	ST09403SC
TA0783	2004-1544	1	Raytheon Aircraft Company	2507	Hawker 800XP	Installation of Dual Universal Nav System UNS-1D Flight Management System	19.03.2004	ST09339SC
TA0784	2004-1931	1	RUAG Aerospace Services GmbH	2528 (FAA A9NM)	Cessna 650, Cit III and VI	Emergency Locator Transmitter 406 MHz, Artex Model C406-1 mit ELT/NAV Interface	03.03.2004	-
TA0785	2004-1932	1	RUAG Aerospace Services GmbH	2528 (FAA A9NM)	Cessna 650 Cit III and VI	Installation eines ACAS II ACSS TCAS 2000 mit Dual Mode-S Transponder	03.03.2004	-
TA0786	2004-1933	1	RUAG Aerospace Services GmbH	2528 (FAA A9NM)	Cessna 650	Installation eines Dual Flight Management Systems UNS-1Esp	03.03.2004	-
TA0787	2004-2000	1	MPC Products Corporation	2835	McDonnell Douglas MD-11	Installation of an Auxiliary Power Unit Door Actuator System	09.03.2004	ST01338CH
TA0788	2004-2804	1	Airworks	2852	BAe146	Cabin Door Video Surveillance System	24.03.2004	-
TA0790	2004-4701	1	Lufthansa Technik AG	A16WE	Boeing 737-322	Self-illuminating Floor Proximity Emergency Escape Path Marking System	04.05.2004	-
TA0791	-	1	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-304	Umrüstung von Polaris-MRT auf Polaris MRTT – Delta Kit für CAF	29.10.2004	S1-72-01

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0791	-	2	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-304 Polaris MRTT	A310-304 MRTT Polaris StaMA Delta Kit	12.02.2007	-
TA0791	-	3	Airbus Deutschland GmbH	2830	A310-304 Polaris MRTT/MRT-P3	A310-304 MRTT Polaris StaMA Delta Kit	20.07.2007	-
TA0791	-	4	Airbus Operations GmbH	2830	Airbus A310-304 Polaris MRTT/MRT-P3	A310-304 MRTT Polaris StaMa Delta Kit	27.11.2009	-
TA0792	2004-4299	1	Aerodata AG	2828	Cessna 650 Series	Aerodata Iridium Telefon AeroPhone	23.04.2004	-
TA0793	2004-4300	1	Aerodata AG	2528	Cessna Citation 650	Installation TCAS 2000	23.04.2004	-
TA0794	2004-4302	1	Scandinavian Avionics Design GmbH	2533	Beech-Jet 400 A, S/N Rk 010	Installation of EGPWS MK VIII System	23.04.2004	-
TA0795	2004-4303	1	Scandinavian Avionics Design GmbH	2533	Beech-Jet 400 A, S/N Rk 084	Installation of EGPWS MK VIII System	23.04.2004	-
TA0796	2004-4304	1	Scandinavian Avionics Designs GmbH	2533	Beech-Jet 400 A, S/N Rk 084	Installation of a L3 Digital FDR	23.04.2004	-
TA0797	2004-4653	1	Lufthansa Technik	2850	A340-300 Cathay Pacific Airways	Installation of Economy-Class layout with M/C seats	03.05.2004	-
TA0798	2004-5096	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55, S/N 55-011, LY-LRJ	Installation of UASC UNS-1L FMS	13.05.2004	-
TA0799	2004-5097	1	Aero-Dienst GmbH & Co. KG	2513	Learjet 55, S/N 55-011, LY-LRJ	Bendix King KLN 900 GPS System modification	13.05.2004	-
TA0801	2004-4786	1	Lufthansa Technik AG	A20WE	Boeing 747 SP-27	Cockpit Upgrade Step II	05.05.2004	-
TA0810	2004-6171	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-600	Installation of Antenna System and Receive Transmit System	16.06.2004	-
TA0811	2004-6172	1	Lufthansa Technik AG	2850	A340-600	Installation of Network Services	16.06.2004	-
TA0814	EASA.A.S.0007	1	Sell GmbH	2851	B767-300	Installation Galleys G1, G1A and Video Control Center with Coatroom	21.06.2004	-
TA0815	2004-7567	1	Lufthansa Technik AG	2866	BD700-1A10	Seat configuration for taxi, take-off and landing	13.07.2004	-
TA0817	-	1	Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung	2527	Junkers Ju 52/3m	Modifikation der Avionik-, Elektrik- und Kommunikationsausrüstung	11.04.2005	-
TA0823	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	2510	Mystère-Falcon 20-E5, S/N 329	Einbau eines zusätzlichen DC-Generators an den Triebwerken; S/N 329, <i>Nachtrag „nur zu Forschungszwecken“; der Anhang zum Gerätekenbl. Nr. 2510/0010 wird durch diese EMZ ersetzt</i>	02.08.2004	ST09331SC
TA0824	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	2510	Mystère-Falcon 20-E5, S/N 329	AVCSR-Behälter unter dem Rumpf; S/N 329 <i>Nachtrag „nur zu Forschungszwecken“; der Anhang zum Gerätekenbl. Nr. 2510 wird durch diese EMZ ersetzt</i>	02.08.2004	-
TA0825	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	2510	Mystère-Falcon 20-E5, S/N 329	Avionikmodernisierung; S/N 329 <i>Nachtrag „nur zu Forschungszwecken“; der Anhang zum Gerätekenbl. Nr. 2510 wird durch diese EMZ ersetzt</i>	02.08.2004	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0826	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	2510	Mystère-Falcon 20-E5, S/N 329	Einbau von Befestigungspunkten an den Flügelunterseiten; S/N 329 <i>Nachtrag</i> „nur zu Forschungszwecken“; der Anhang zum Gerätekenbl. Nr. 2510/0005 wird durch diese EMZ ersetzt	02.08.2004	-
TA0827	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	2510	Mystère-Falcon 20-E5, S/N 329	Installation von Knollenbergpylons; S/N 329 <i>Nachtrag</i> „nur zu Forschungszwecken“; der Anhang zum Gerätekenbl. Nr. 2510/0006 wird durch diese EMZ ersetzt	02.08.2004	-
TA0829	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.	2510	Mystère-Falcon 20-E5, S/N 329	Installation eines TDL-Pod assembly unter dem Rumpf (Central Pylon) nach Mod. Nr. OP-F20-04-07.01	03.11.2005	-
TA0830	-	1	Lufthansa Technik AG	2830	A310-304 MRTT	DME 1 and TCAS Antenna Re-location	13.06.2007	-
TA0830	-	2	Lufthansa Technik AG	2830	A310-304 MRTT	DME 1 and TCAS Antenna Re-location	11.11.2010	-
TA0831	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	2510	Mystere-Falcon 20-E5	Einrüstung eines TAWS (EGPWS) Systems Honeywell MK VIII	25.06.2008	-
TA0832	-	1	Gulfstream Aerospace Corporation	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP (G550)	Gulfstream GV-SP High Altitude and Long Range Research Aircraft (HALO)	05.01.2009	ST03651AT
TA0833	-	1	Garrett Aviation Consulting Group	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP (G550)	Installation of a Custom Cabin Interior on a Gulfstream Airplane, S/N 5093, for a total of	05.01.2009	ST03652AT
TA0833	-	2	Garrett Aviation Consulting Group	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP (G550)	Installation of a Custom Cabin Interior on a Gulfstream Airplane, S/N 5093, for a total of	28.07.2009	ST03652AT
TA0834	-	1	Gulfstream Aerospace Corporation	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP (G550)	Installation of EMS HSD-400 SATCOM and ICG ICS-200 SATCOM System	07.01.2009	ST03609AT-D
TA0835	-	1	Avionik Straubing Entwicklungs GmbH	2527	JU 52/3m	Installation von zwei Höhenmessern Thommen AD32 und eines Thommen 3A43 Standby Höhenmessers	16.03.2009	-
TA0836	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO, S/N 5093	Wissenschaftliches Kabinenlayout	30.06.2011	-
TA0836	-	2	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	Wissenschaftliches Kabinenlayout	21.05.2013	-
TA0836	-	3	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	Wissenschaftliches Kabinenlayout	06.12.2013	-
TA0837	-	1	Lufthansa Technik AG	2527	Ju 52/3m, S/N 130714	Start mit reduzierter Startleistung (max continuous power)	05.04.2012	-
TA0838	-	1	Gomolzig Flugzeug- und Maschinenbau GmbH	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	HALO Aperture Mounting Provision (HAMP)	26.04.2012	-
TA0838	-	2	Gomolzig Flugzeug- und Maschinenbau GmbH	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	HALO Aperture Mounting Provision (HAMP)	03.04.2013	-
TA0839	-	1	Rücker Aerospace GmbH	2510	Mystère Falcon 20-E5, beschränkt auf S/N 329, D-CMET (Forschungsflugzeug)	2µ-LIDAR System Installation	27.09.2012	-

Zulassungs-Nr.	EASA Approval-No.	Ausg.-Nr.	Antragsteller	Geräte Kennbl.-Nr.	Hersteller Muster/Baureihe	Bezeichnung	Zulassungsdatum	STC-Nr.
TA0840	-	1	Rücker Aerospace GmbH	2510	Mystère Falcon 20-E5, beschränkt auf S/N 329, D-CMET (Forschungsflugzeug)	Dropsonden Abwurf System	01.10.2012	-
TA0841	-	1	Rücker Aerospace GmbH	2510	Mystère Falcon 20-E5, beschränkt auf S/N 329, D-CMET (Forschungsflugzeug)	LDACS System	06.11.2012	-
TA0842	-	1	Gulfstream Aerospace Corporation	EASA.IM.A.070	GV-SP HALO	Installation of Provisions for PMS Carriers and Associated Instruments	12.12.2012	ST04279AT-D
TA0843	-	1	Gomolzig Flugzeug- und Maschinenbau GmbH	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	G550 HALO Hygrometer for Atmospheric Investigation (HAI)	17.04.2013	-
TA0843	-	2	Gomolzig Flugzeug- und Maschinenbau GmbH	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	G550 HALO Intake HAI (Hygrometer for Atmospheric Investigation)	23.04.2013	-
TA0844	-	1	Gomolzig Flugzeug- und Maschinenbau GmbH	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	G550 HALO Intake DUALER	18.04.2013	-
TA0845	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	2510	Mystère Falcon 20-E5	Modifikation "CAS-DPOL"	10.06.2013	-
TA0846	-	1	Rücker Aerospace GmbH	2872	GV-SP (G550) beschränkt auf D-ADLR (Forschungsflugzeug)	Dropsonden Abwurf System	17.06.2013	-
TA0846	-	2	Rücker Aerospace GmbH	2872	GV-SP (G550) beschränkt auf D-ADLR (Forschungsflugzeug)	Dropsonden Abwurf System	20.06.2013	-
TA0847	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP HALO	WALES Installation	20.09.2013	-
TA0848	-	1	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	EASA.IM.A.070	Gulfstream GV-SP	Modifikation "Belly Instrumentation Pod and Ventral Fin"	03.12.2013	-